

# руководство по эксплуатации

# Goodrive100 преобразователи частоты



# Содержание

Содержание	1
1 Меры предосторожности	
1.1 Определение безопасности	4
1.2 Предупреждающие символы	4
1.3 Правила техники безопасности	5
2 Обзор продукции	8
2.1 Быстрый старт	8
2.2 Спецификация продукции	9
2.3 Шильдик ПЧ	
2.4Обозначение при заказе ПЧ	12
2.5 Технические характеристики	12
2.6 Внешний вид ПЧ	12
3. Рекомендации по установке	14
3.1 Мехническаяустановка	14
3.2 Схема подключения	
3.3 Защитные подключения	21
4 Панель управления	23
4.1 Дисплей панели управления	25
4.2 Работа с панелью управления	26
5 Функциональные параметры	29
6 Ошибки и техническое обслуживание	102
6.1 Интервалы обслуживания	
6.2 Устранениеошибок	106
7 Протоколы связи	113
7.1 Краткая инструкция для протокола Modbus	
7.2 Применение в ПЧ	
7.3 Иллюстрации кодов команд и данных RTU	118
Приложение А. Технические характеристики	131
А.1 Паспортные характеристики	
A.2 CE	
А.3 Инструкции по ЭМС	
ПриложениеВ. Чертежи и размеры	133
В.1 Внешний вид панели управления	133
В.2 ПЧ – Чертежи и таблицы	
ПриложениеС. Дополнительное оборудование	
С.1 Переферийный монтаж	
С.2 Электроснабжение	
С.3 Кабели	
С.4 Выключатель и электромагнитные контакторы	136

Goodilve 100 преобразователи частоты	Содержание
С.5 Реакторы	137
С.6 Фильтры	
С.7 Системы торомжения	
Приложение Дополнительная информация	

# 1 Меры предосторожности

ПЕРЕДМОНТАЖОМ И ПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 9 СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙДАННОГО РУКОВОДСТВА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФИРМЫ INVT

#### Краткоеруководство

- 1. Убедитесь в том, что поставленное оборудование соответствует Вашему заказу, см. Раздел 3.2.
- 2. Прежде чем предпринимать какие-либо действия по подключению устройства, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по безопасной работе в Разделе 1.
- 3. Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, убедитесь в том, что расстояния от устанавливаемого устройства до стен и ближайшего оборудования обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха и охлаждение преобразователя частоты и условия окружающей среды соответствуют требованиям, приведенным в Разделе 4.2.
- Проверьте сечение кабеля двигателя, сетевого кабеля и номиналов автоматических выключателей, см. Приложение В. Убедитесь в надежности присоединения кабелей.
- Следуйте указаниям инструкции по установке, см. Разделы 4 и
- 6. Ознакомьтесь с инструкцией по работе с панелью управления в Разлеле 6
- 7. Все параметры имеют значения, установленные на заводе-изготовителе. Для обеспечения нормальной работы проверьте паспортные данные двигателя и соответствие им параметров группы.
- номинальное напряжение двигателя
- номинальную частоту питания двигателя
- номинальную частоту вращения двигателя
- номинальный ток двигателя
- коэффициент мощности двигателя (cosφ)

Назначение всех параметров объяснено в Настоящем Руководстве.

- 8. Соблюдайте указания по вводу в эксплуатацию, изложенные в Разделе 6.
- 9. Теперь преобразователь частоты GD 100 готов к работе.

Фирма INVT не несет ответственности за неправильную работу преобразователя частоты при нарушении указаний данного Руководства. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, и следуте всем мерам предосторожности, прежде чем перемещать, устанавливать, эксплуатироват и обслуживатьпреобразователь частоты (ПЧ). Если игнорировать эти требования, то могут произойти физические увечья или смерть, или возможно повреждение оборудования ПЧ. В случае получения каких-либо телесных повреждений или смерти, а также повреждение ПЧи игнорирования техники безопасности указанной в руководстве, наша компания не будет нести ответственность за любой ущерб, и мы юридически не связаны каким-либо образом.

#### 1.1 Определение безопасности

Опасность	Серьезные физические увечья или даже смерть могут произойти, если не следовать соответствующим требованиям
Внимание	Физические травмы или повреждения устройства могуг произойти, если не следовать соответствующим требованиям
Примечание	Может произойти физический вред, если не соблюдать указанные требования
Qualifiedelectricians	Люди, работающие с ПЧдолжны иметь соответствующую группу электробезопасности, пройти обучение, получить соответствующий сертификат и знакомы со всеми требованиями по установке, вводу в эксплуатацию и обслуживания ПЧ во избежание любых чрезвычайных ситуаций.

# 1.2 Предупреждающие символы

Предупреждения об условиях, которые могут привести к серьезным увечьям или смерти и/или повреждению оборудования и советы о том, как избежать опасность.


В данном руководстве используются следующие символы: предупреждение:


Символ	Имя	Описание
<u>А</u> Опасность	Опасность	Серьезные физические увечья или даже смерть может произойти, если не следовать требованиям
<u>↑</u> Внимание	Внимание	Физические травмы или повреждения устройства может произойти, если не следовать требованиям
Не прикасаться	Электростатический разряд	Повреждения платы РСВА может произойти, если не следовать требованиям

Символ	<b>Р</b> ММ	Описание
Горячая поверхность	Горячая поверхность	Стороны ПЧ могут быть горячими. Не прикасайтесь.
Примечание	Примечание	Физическая боль может произойти, если не следовать требованиям

#### 1.3 Правила техники безопасности

♦ Только квалифицированным электрикам разрешено работать с ПЧ.





Минимально время ожидания 5 минут



♦ Не ремонтируйте ПЧ собственными силами; в противном случае может возникнуть пожар, поражения электрическим током или другие повреждения. Для ремонта ПЧ обращайтесь в сервисный центр компании INVT.



 Поверхность радиатора может быть горячей во время работы. Не трогайте во избежание получения термического ожога.



 Компоненты и платы в ПЧ подвержены воздействию электростатического напряжения. Проведите измерения, чтобы избежать электростатического разряда во время соответствующих операций.

### 1.3.1 Поставка и установка

 Устанавливайте ПЧ на огнезащитные поверхности вдали от горчих материалов.



- Подключение дополнительных опций (тормозные резисторы, датчики обратной связи)производить согласно электрической схемы.
- ♦ Не работайте с ПЧ, если есть повреждения его компонентов или плат.
- Не трогайте ПЧмокрыми руками, в противном случае может произойти поражение электрическим током.

#### Примечание:

⇒ Выберите соответствующие средства перемещения и установки, для обеспечения безопасного и нормального запуска ПЧ и во избежание получения телесных повреждений или смерти. Для обеспечения физической безопасности монтажника следует принять некоторые защитные приспособления, такие, как ботинки и рабочая форма.

- Обеспечте отсутствие физических ударов или вибрации во время поставки и установки.
- ♦ Не носите ПЧза верхнюю крышку. Крышка может упасть.
- ♦ Установить вдали от детей и общественных мест.
- ♦ ПЧ не может отвечать требованиям защиты от низкого напряжения в IEC61800-5-1, если уровень моря при установке выше 2000 м.
- ♦ Во время работы утечки тока ПЧ могут быть выше 3,5 мА. Заземлите ПЧ и убедитесь, что сопротивление заземления меньше, чем 10Ω. Сечение провода заземления РЕ должно быть не меньше чем фазные провода.
- КлеммыR, SuTдля подключения напряжения питания, а клеммы U, VuWдля подключения эл. двигателя. Подключите кабели питания и эл. двигателя согласно схеме подключения; в противном случае ПЧ будет поврежден и гарантия на него будет снята.

#### 1.3.2 Ввод в эксплуатацию и запуск

- Отключите все источники питания, подключенные к ПЧи ожидайте назначенное время после отключения питания.
- Во время работы ПЧ внутри присутствует высокого напряжения. Не производите любые операции, за исключением работы с клавиатурой.



- ⇒ ПЧ может начать работу при Р01.21 = 1. Не приближайтесь к ПЧ и двигателю.
   ⇒ ПЧ не может использоваться как «Устройство аварийной остановки".
- ПЧ не может остановить двигатель быстро. Для быстрой остановки следует использовать внешние тормозные резисторы или механические тормоза.

#### Примечание:

- ♦ Не включайте и выключайте ПЧ слишком часто.
- Закройте переднюю крышку перед включением, для избежания поражения электрическим током.

#### 1.3.3 Техническое обслуживание и замена компонентов



- Только сертифицированному персоналу разрешается выполнять техническое обслуживание, проверку и замену компонентов ПЧ.
- Отключите все источники питания, подключенные к ПЧи ожидайте назначенное время после отключения питания.
- Принять меры во избежание попадания внутрь ПЧ винтов, кабелей и т.д. во время проведения ремонта и обслуживания.

- ♦ Винты должны быть затянуты с определнным моментом.
- ♦ Храните ПЧ и его компоненты вдали от горюче-смазочных материалов.
- Не проводить любые испытания сопротивления изоляции на ПЧ и не измерять цепи управления преобразователя частоты с помощьюмегометра (ПЧ выйдет из строя).

#### 1.3.4 Утилизация



 В ПЧ есть тяжелые металлы. Утилизировать как промышленные отходы.

# 2 Обзор продукции

# 2.1 Быстрый старт

#### 2.1.1 Распаковка

#### Проверка после получения:

- 1. Проверьте, отсутствие поврежденийи следов намокания упаковочной коробки. При обнаружении, свяжитесь с местнымдилером или отделением INVT в России.
- Проверьте информацию на этикетке обозначение типа ПЧ, и убедитесь, что ПЧ имеет правильный тип. Если нет, пожалуйста, то свяжитесь с местными дилерами или отделением INVT в России.
- Проверьтеналичие аксессуаров (руководство пользователя и съемная панель управления). Если нет, пожалуйста, то свяжитесь с местными дилерами или отделением INVT в России.

#### 2.1.2 Перед применением

Проверить эл. двигательперед началом использования ПЧ:

- 1. Проверьте тип нагрузки и убедитесь, что во время работы ПЧ не будет перегружен.
- 2. Убедитесь, что фактический ток двигателя меньше, чем номинальный ток ПЧ.
- 3. Проверьте точность управления ПЧ нагрузкой.
- 4. Проверьте, что напряжение, подаваемое на ПЧ, соответствует его номинальному напряжению.

#### 2.1.3 Окружающая среда

Проверить до фактической установки и использования:

- 1. Убедитесь, что температура ПЧ ниже 40С. Если превышает, корректируюйте 3% для каждого дополнительного 10С. Кроме того ПЧ не может использоваться при температуре выше 50 0С. Примечание: для ПЧ в шкафном исполнении, температура означает температуру воздуха внутри корпуса.
- 2. Проверьте, что температура окружающей среды ПЧ не ниже -10 ОС. Если ниже, то установитель систему дополнительного обогрева. Примечание: для ПЧ в шкафном исполнении, температуры окружающей среды означает температура воздуха внутри корпуса.
- 3. Убедитесь, что высота фактического использования ПЧ ниже 1000 м. Если превышает, то ПЧ снижает мощность на 1% за каждые дополнительные 100 м.
- 4. Проверьте, что влажность ниже 90%, в противном случае работа ПЧ не допускается. Если превышает, то добавьте дополнительную защиту ПЧ.
- 5. ПЧ должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей и постронних предметов. В противном случае примените дополнительные меры защиты.
- Проверьте отсутствие токопроводящей пыли и горчих газов в месте установки ПЧ. В противном случае примените дополнительные меры защиты.

#### 2.1.4 После установки

Проверка после установки и подключения:

- Проверьте, что диапазон нагрузок кабелей ввода и вывода удовлетворяет потребность полезной нагрузки.
- 2. Проверьте, что дополнительное оборудование ПЧ правильно и должным образом установлено. Установленные кабели должен отвечать потребностям каждого компонента (включая реакторы, входные фильтры, выходные реакторы, выходные фильтры, DC реакторы, тормозныепрерыватели и тормозные резисторы).
- 3. Проверьте, что преобразователь частоты установлен на невоспламеняющиеся материал и дополнительное оборудование (реакторы и тормозные резисторы) находятся отдельно от горючих материалов.
- Убедитесь, что все кабели питания и кабели управления смонтированны отдельно и соответствуют требованиям ЭМС.
- 5. Проверьте правильность заземления ПЧ согласно требованиям.
- 6. Проверьте что достаточно свободного места во время установки, в соответствии с инструкциями указаннымв руководстве пользователя.
- 7. ПЧ должен установливаться в вертикальном положении.
- 8. Проверьте правильность подключений к клеммам и момент затяжки клемм.
- 9. Проверьте отсутствие внутри ПЧ винтов, кабелей и других токопроводящих элементов. Если обнаружили, то удалите их.

#### 2.1.5 Основной ввод в эксплуатацию

Выполните основные операции перед вводом в эксплуатацию:

- 1. Автонастройка. Для выполнения динамической автонастройки разъедените механизм от двигателя. Если это не возможно, то выполните статическую автонастройку.
- 2. Отрегулируйте время разгона/торможения в зависимости от нагрузки.
- 3. Проверьте направление вращения, если вращение в другю сторону, то измените направление вращения.
- 4. Установите параметры двигателя и управления.

#### 2.2 Спецификация продукции

Фу	/нкция	Спецификация
Dyenu jenejuji je	Входное напряжение (B)	3 фазы АС 380V(-15%)∼440V(+10%)
Входныеданные	Входной ток (А)	Номинальное значение ПЧ
Входная частота (Гц)		50Гц или 60ГцДопустимо: 47~63Гц
Выходныеданные	Выходное напряжение(В)	0~Входное напряжение

Фу	/нкция	Спецификация			
	Выходной ток(А)	Номинальное значение ПЧ			
	Выходная	Номинальное значение ПЧ			
	мощность(кВт)	Поминальное значение 114			
	Выходная	0~400 Гц			
	частота(Гц)	·			
	Режим управления	U/F, Бездатчиковое векторное управление			
	Типэл.двигателя	Асинхронныйэл. двигатель			
	Коэффициент	Асинхронныйэл. двигатель 1:100			
	регулирования	(SVC)			
	скорости	(600)			
	Точность контроля	±0.2% (Бездатчиковое векторное			
	скорости	управление)			
	Колебания скорости	± 0.3%(Бездатчиковое векторное			
Функции	,	управление)			
управления	Рекция вращающего	<20ms(Бездатчиковое векторное			
	момента	управление)			
	Точность управления	10%(Бездатчиковое векторное			
	вращающим	управление)			
	моментом	0.055:/4500//5			
	Начальный	0.25Гц/150%(Бездатчиковое			
	вращающий момент	векторное управление)			
	Перегрузка	150% номинального тока: 1 минута 180% номинального тока: 10 секунд			
	Перегрузка	200% номинального тока: 10 секунд			
		Цифровое/аналоговое, с панели			
	Способы задания	управления, многоскоротное задание,			
	частоты	РLС, задание РID, по протоколу			
	IGOTOTE	MODBUS			
		Поддержка выходного напряжения на			
	Авто-коррекция	заданном уровне независимо от			
Функции управления	напряжения	колебаний питающей сети			
		Более чем 30 защитных функций:			
	Sauura or ofoon	сверхток, перенапряжения,			
	Защита от сбоев	пониженного напряжения, перегрев,			
		потеря фазы и перегрузка, и т.д			
	Перезапуск с	Плавныйзапускэл. двигателя с			
	отслеживанием	вращением			
	скорости вращения	вращением			

Фу	/нкция	Спецификация
Предельное разрешение аналогового входа		Не более 20мВ
	Время срабатывания дискретного входа	Не более 2мсек.
	Аналоговый вход	1канал (AI2)0~10В/0~20мАи 1 канал(AI3)-10~10В
	Аналоговый выход	2 канала (АО1, АО2)0~10В /0~20мА
Внешние подключения	Дискретный вход	4входа, максимальная частота: 1kHz, внутреннее сопротивление:3.3кОм; 1 высокоскорстной вход, максимальная частота: 50rUw
	Релейный выход	2 программируемых выхода RO1ANO, RO1BNC, RO1Cc общей клеммой RO2A NO, RO2B NC, RO2C собщейклеммой Коммутационная нагрузка: 3A/AC250B
	Способ установки	На стену или фланцевый монтаж
	Температура окружающей среды	-10~+50°С, но не выше +40°С
	Средняя наработка на отказ	2 года (при температурt окружающей среды +25°C)
	Класс защиты	IP20
Другие	Охлаждение	Воздушное охлаждение
	Модуль торможения	Встроенный
	ЭМС фильтр	Встроенный фильтр СЗ: в соответствии с требованиями IEC61800-3 СЗ Внешнийфильтр:в соответствии с требованиямиIEC61800-3 С2

## 2.3 Шильдик ПЧ



Рис.2-1 Шильдик ПЧ

### 2.4 Обозначение гр и заказе ПЧ

Обозначение типа ПЧ, содержит информацию о ПЧ. Пользователь может найти обозначение типа на шильдике ПЧ.

Рис. 2-2 Код обозначения при заказе

Обозначение	Знак	Подробное описание знака	Подробное содержание
Аббревиатура	1	Обозначение ПЧ	Русэлком-INVT сокращенно GD100.
Мощность	2		5R5–5.5кВт G–Постоянный момент
Напряжение	3	Напряжение питания	4–3 фазы АС 380V(-15%)~440V(+10%)

# 2.5 Технические характеристики

GD100-XXXX-4	0R7G	1R5G	2R2G	004G	5R5G	7R5G	011G	015G
Выходная мощность (кВт)	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15
Номинальный входной ток (А)	3.4	5.0	5.8	13.5	19.5	25	32	40
Номинальный выходной ток (А)	2.5	3.7	5	9.5	14	18.5	25	32

З границах

допустимого входного напряжения ,выходной ток не должен превышать номиналь ный выходной ток; выходная мощность не превышает номинальную выходную мо шность.

# 2.6 Внешний вид ПЧ

Нарисунке 2-3 показанвнешний видПЧ (для примера взят ПЧ2.2 кВт).




Рис. 2-3Внешний вид ПЧ

No.	Наименование	Иллюстрация
1	Разъем для панели управления	Подключение панели управления
2	Верхняя крышка	Защита внутренних частей и компонентов
3	Панель управления	Подробную информацию смотрите в разделе <b>Работа с панелью управления</b>
4	Вентилятор охлаждения	Подробную информацию смотрите в разделе Технического обслуживания и диагностики неисправностей оборудования
5	Шильдик ПЧ	Подробную информацию смотрите в разделе <b>Обзор продукции</b>
6	Боковая крышка	Дополнительная часть. Боковая крышка применяется для повышения степени защиты IP.
7	Клеммы управления	Подробную информацию смотрите в разделе <b>Электрические подключения</b>
8	Силовые клеммы	Подробную информацию смотрите в разделе <b>Электрические подключения</b>
9	Ввод кабелей	Крепление кабелей силовых и управления
10	Фирменный знак	Подробную информацию смотрите в разделе <b>Обозначение при заказе</b>

# 3. Рекомендации по установке

В главе описаны механическая установка и электрические подключения.

- ⇒ Выполнять то, что описано в этой главе допускаются только квалифицированные электрики. Пожалуйста, действуйтесогласно инструкции по технике безопасности. Игнорирование этих требований может привести к травмам или смерти или повреждениюПЧ.
- ♦ Убедитесь, что блок питания ПЧ отключен во время работы. Подождите, по крайней мере, обозначеное время до тех пор, пока после отключения индикатор питания не светится. Рекомендуется использовать мультиметр для мониторинга, что напряжение DC- шины ПЧ 36B.



⋄ При установкеи подключению ПЧ должны соблюдаться требования местных законов и правил в месте установки. Если приустановки нарушаются эти требования, то наша компания будет освобождена от ответственности. Кроме того если будут нарушены правила, то возможно повреждение ПЧ, которое выходит за пределы диапазона для гарантированного обслуживания.

# 3.1 Мехническая установка

#### 3.1.1 Окружающаясреда

Окружающая среда при установке является гарантией для максимальной произволительности и долгосрочнойработы ПЧ. Проверка перед установкой:

Окружающая среда	Условия				
Место установки	Внутри помещения				
Температура окружающей среды	0 °C ~+40 °C, при скорости изменения температуры менее 0,5 °C/мин. Если температура окружающей среды ПЧ при фактическом использовании выше 40 °C, сократите мощность на 1% на каждый дополнительный 1°C. Не рекомендуется использовать ПЧ, если температура окружающей среды превышает 60 °C. Для улучшения надежности устройства не используйте ПЧ, если температура окружающей среды часто меняется. Обеспечьте наличие вентилятора или кондиционера для контроля внутренней температуры окружающей среды в установленных пределах, если ПЧ используется в замкнутом пространстве, например, в шкафу управления. Если температура слишком низкая, а также при необходимости перезапуска ПЧ для работы после				

Окружающая среда	Условия
	длительного простоя, необходимо предусмотреть внешнее устройство нагрева воздуха для повышения внутренней температуры, в противном случае устройство может получить повреждения.
Влажность	Относительная влажность ≤90% Наличие конденсата не допускается. Максимальная относительная влажность должна быть равна или меньше 60%.
Температура хранения	-40 °C $^{+}$ 70 °C, при скорости изменения температуры менее 1 °С/мин.
Условия рабочей среды	Место установки ПЧ должно:  находиться вдали от источников электромагнитного излучения; загрязненного воздуха, окисляющего газа, масляной пыли и горючего газа;  обеспечивать защиту от попадания внутрь ПЧ посторонних предметов, например, металлической пыли, масла, воды.  находиться вдали от прямого солнечного света, масляной пыли, пара и вибраций.
Высота	Ниже 1000 м Если высота над уровнем моря выше 1000 м, снижение мощности на 1% на каждые дополнительные 100 м.

#### Примечание:

- ПЧсерииGD100должны устанавливаться в чистой вентилируемой среде согласно классу защиты корпуса.
- Охлаждающий воздух должен быть чистым, свободным от коррозионных материалов и электропроводной пыли.

#### 3.1.2Руководствопомонтажу

ПЧ может быть установлен на стене или в шкафу.

ПЧ устанавливается только в вертикальном положении. Проверьте правильность установки соглано требованиям указанным ниже. См. Главу **Размеры** для получения данных по габаритно-установочным размерам ПЧ.

#### 3.1.3Способ установки/монтажа

ПЧможет быть установлен, двумя разными способами, в зависимости от габарита:

- а) Настенный монтаж (для всех габаритов)
- b) Фланцевыймонтаж (для всех габаритов)



Рис.3-1 Установка ПЧ

- (1) Отметьте отверстия перед установкой. Разметка отверстий указана на чертежах.
- (2) Установите винты или болты в отмеченные отверстия.
- (3) Установите ПЧ на стену.
- (4) Надежно затяните винты в стене.

#### 3.1.4 Пространство для установки/монтажа




Рис. 3-2 Место установки

Примечание: Минимальное пространствоВ и С — 100 мм.

#### 3.2 Схема подключения

#### 3.2.1 Схема подключения основной цепи



D-----

#### Примечание:

◆ Предохранитель, DC реактор, тормозной блок, тормозной резистор, входной реактор, входной фильтр, выходной реактор, выходной фильтр, дополнительные модули.За подробной информацией обратитесь к главе Дополнительное оборудование.

#### 3,2,2 Клеммы для силовых цепей




Рис. 3-4 Клеммы подключения силовых цепей

Обозначение клеммы	Наименование клеммы	Функция		
R	Клеммы для подключения	Входные клеммы 3-фазного		
S	питающего напряжения	переменного тока, которые обычно		
Т	Питающего напряжения	связаны с блоком питания ПЧ.		
U	Di wasii la waataa i Allana	Выходные клеммы 3-фазного		
V	Выходные клеммы ПЧдля	переменного тока, которые обычно		
W	подключения двигателя	связаны с двигателем.		
PB	Клемма 1 тормозного резистора	PP (4 (+) FORKEIGUIGUIGORUGUIGO		
(+)	Клемма2 тормозногорезистораи клемма +DC	РВ и (+) подключениевнешнего тормозного резистора.		

Обозначение клеммы	Наименование клеммы	Функция
(-)	Клемма - DC	
PE	Клемма для подключения	Каждый ПЧ должен быть
PE	заземления	заземлен.

#### Примечание:

- Не используйте асимметричный кабель для подключения кдвигателю.
   При использовании симметричного кабеля, заземляющий проводник подкючите к клемме заземления ПЧ и двигателя.
- Кабели питания, двигателя и управления должны быть проложены отдельно друг от друга.

#### 3.2.3 Подключение клеммсиловых цепей

- Подключите провод заземления кабеля входного питания с клеммой заземленияПЧ(РЕ) на 360 градусов. Подключите провода фаз**R**, S иTк клеммам и закрепите.
- 2. Подключите провод заземления кабеля двигателя с клеммой заземленияПЧна 360 градусов. Подключите провода фаз**U, V** и **W**к клеммам и закрепите.
- 3. Подключите опциональный тормозной резистор с экранированным кабелем к клеммам PB и +.
- 4. Закрепите кабели вне ПЧ механическим способом.

#### 3.2.4Схема подключения цепей управления




Рис.3-5 Схема подключения цепей упраления

#### 3.2.5 Монтажная схема цепей управления




Рис.3-6 Монтажная схема цепей управления

Обозначение	Описание					
клемм	Описание					
RO1A	RO1 релейныйвыход, RO1ANO, RO1BNC,					
RO1B	RO1Ссобщейклеммой					
RO1C	Коммутационная нагрузка: 3A/AC250V,1A/DC30V					
RO2A	RO2 релейныйвыход, RO2ANO, RO2BNC,					
RO2B	RO2Ссобщейклеммой					
RO2C	Коммутационная нагрузка: 3A/AC250V,1A/DC30V					

Обозначение клемм	Описание
+10V	Вспомогательное напряжение +10V
Al2	1. Входной диапазон:Ai1/Al2 может быть выбрано напряжение или ток: 0~10B/0~20мА; Al2 может быть
Al3	выбрано с помощью J3 Al3:-10B-+10B 2. Входное импеданс: вход по напряжению: 20кОм; токовый вход: 5000М 3. Разрешение: минимум 5мВ, когда 10Всоответствует 50Гц 4. Отклонение ± 1%, 25°C
GND	Общий для+10V
AO1	1. Диапазон выхода:0~10Вили 0~20мА 2. Токовый выход или напряжения зависит отвыбора
AO2	перемычки 3. Отклонение $\pm$ 1%,25°С

Обозначение клемм		Описание								
PE	Клемма заземле	Клемма заземления цепей управления								
PW	Переключатель испочником пита Диапазон напря	ания.								
24V	Внутренний ист I <sub>max</sub> = 200мА	очник питания для внешних цепей с								
COM	Общая клеммад	ля +24V								
S1	Дискретный вход 1	1. Входнойимпеданс:3.3кОм 2. Входное напряжение12~30В								
S2	Дискретный вход2	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
S3	Дискретный вход3	Дискретный 4. Максимальная частота:1kHz								
S4	Дискретный вход4 вход4 функцию входа через коды функций.									
HDI		ем S1 ~ S4, этот вход может как высокочастотный вход. кходная частота:50kHz								

Обозначение клемм	Описание								
485+	Подключение				для				
485-	подключения з	краниров	анную ви	тую пару.					

#### 3.2.6 Подключение входных/выходных сигналов

Пожалуйста, используйте U-образный контакт, чтобы задать режим NPN или PNP и внутренний или внешний источник питания. Значение по умолчанию — NPN-внутренний режим.




Рис.3-7 U-образный контакт

Если сигнал от NPN транзистор, пожалуйста, установите U-образный контакт между + 24B и PW,как показано ниже согласно используемомуисточнику питания.




Рис.3-8NPNрежим

Если сигнал от PNP транзистор, пожалуйста, установите U-образный контакт, как показано ниже согласно используемого блока питания.




Рис.3-9PNPрежим

# 3.3 Защитные подключения

#### 3.3.1 Защита кабеля питания и ПЧот короткого замыкания

Защите кабель питания и ПЧпри возникновении короткого замыкания и тепловой перегрузки. Организовать защиту необходимо в соответствии с местными руководящими правилами.



Рис. 3-10 Подключение предохранителей

**Примечание:** Выберите предохранитель как указано в данном руководстве. Предохранитель будет защищать входной кабель питания короткого замыкания. Он будет защищать окружающие устройства, когда в ПЧпроисходит короткое

замыкание.

#### 3.3.2 Защита кабеля двигателя и двигателя

ПЧ защищает кабель двигателя и сам двигатель в случае короткого замыкания ситуация, когда кабель двигателя выбрансогласно номинального тока ПЧ. Устройства дополнительной защиты не требуются.



❖ Если к ПЧ подключены несколько двигателей, то для защиты каждого кабеля и двигателей должны использоваться отдельные выключатели тепловой перегрузки. Этим устройствам можгут потребоваться отдельные предохранителидля защиты от короткого замыкания.

#### 3.3.3Реализация схемы «Байпас»

Это необходимо для обеспечения непрерывной работы оборудования, в случае неисправности ПЧ или других аварийных ситуаций.

Можно использовать также в случае применения ПЧ в качестве устройства плавного пуска.



⇒ Никогда не подключайте кабели питания ПЧ к выходным клеммамU, V и W. Это может привести к повреждению ПЧ.

Используйте механически сблокированные контакторы (пускатели), чтобы гарантировать, что кабели двигателя не связаны с кабелем питанияи не подключенык выходным клеммам ПЧ.

# 4 Панель управления

Панель управления используется для управления ПЧ серии GD100, чтения данных состояния и задания параметров.



Рис.4-1 Панель управления

No.	Наименовани е		Описание	
		RUN/TUNE	LED – Отключен – означает, что ПЧ находится в состоянии остановки; LED – Мигает – означает, что ПЧ находиться в состоянии автонастройки параметров; LED – горит – ПЧ находится в рабочем состоянии.	
		FWD/REV	LEDFED/REV LED– Выключен – ПЧ находиться всостоянии в ращения вперед; LED– Включен – ПЧ находиться всостоянии вр ащения назад	
1	Индиктор состояния LED	LOCAL/REMO T	LEDиндикатор для работы с панелью управления, от клемм и удаленного управления по интерфейсу. LED— Выключен — ПЧ работает отпанели управления; LED — Мигает — Пч работает отклемм ввода/вывода; LED— Горит — ПЧ управляется по интерфесу.	
			TRIP	LEDиндикатор для ошибок LED– Горит – ПЧвсостоянииавария; LED– Выключен – ПЧработает; LED– Мигает – ПЧ находиться в предупредительном состоянии.

No.	Наименовани е	Описание								
		Значен	Значение выходных параметров							
	Единица	0-		Hz			Частота			
2	2 измерения					RPM		06	бороты в м	инуту
	LED	$\circ$				Α			Ток	
						%			В процент	
<u> </u>		<u> </u>				V			Напряжен	
										различные
							ИГН	ализаці	ии кодов	таких, как
			_	ыходная	_		C-	OTROTO	Ozofnov	Соответс
		етс		соогвег твующе	- 1	ается		ующее	ается	твующее
		СЛОЕ		слово	٦	слово		ующее :ЛОВО	слово	слово
		8		0	Ī	}		1	5	2
		3		3		ч		4	5	5
3	Код	8		6		7		7	8	8
	отображения	9		9	4	8	Α		ь	В
		Ε		С	4	d		d	Ε	E
		۶		F	4	×		Н	;	I
		Ł		L	4	П		N	n	n
		٥	_	0	4	Р		Р	-	r
		5		S	4	Ł		t	U	U
		U		٧				٠	-	-
4	Цифровой потенциометр	Соотве	етств	уетАІ1(Р	00	0.06 иР00.0	07).			
5	Кнопки	Кнопка входа/выхода в меню параметров							иеню перв е параметр	ого уровня ра
		DATA ENT	Кнопка ввода		Входвменю. Подтверждение параметра					
		A	Кнопка			Увеличение значения параметра или				
		«вверх» кода функции								
			Кнопка «вниз» Уменьшение значения параметра ил кода функции				етра или			
		SHIFT	Кног	тка сдви	га	Перемес	_		во для	выбора и

No.	Наименовани е		Описание						
			вправо	отображенияпараметра циркулярно в режимах останова и запуска Выбор параметра для изменения значения					
		→ RUN	Кнопка «Пуск»	Кнопка запуска ПЧ					
		STOP Ø	Кнопка «Стоп/Сброс»	Кнопка для остановки ПЧ и ограничена кодом функции Р07.04 Кнопка сброса неисправности					
		JOG JOG	Программируе мая кнопка	Функции кнопки определяются кодом функции Р07.02.					

# 4.1 Дисплей панели управления

Отображение состояния ПЧ серии GD100.Отображение состояния останова, состояние работы, редактирование параметров, сигнализация неисправностей и так далее.

#### 4.1.1 Отображение состояния параметра останова ПЧ

Когда ПЧ находится в состоянии останова, на дисплее будут отображаться параметры остановки, которые показаны на рисунке 4-2.

В состоянии останов могут отображаться различные типы параметров. Выберите параметры для отображения в параметре P07.07. Смотрите параметрP07.07 подробные определения каждого бита.

Существуют 14 параметров, которые могут быть видны в режиме останова ПЧ. Это: частота, напряжение DC-шины, состояниевходныхклемм, состояние выходных клемм, усиление PID, обратная связь PID, вращающий момент, AI1, AI2, AI3, HDI, PLC, текущее значение многоступенчатых скоростей, значение подсчета импульсов, значение длины. ВР07.07 можновыбрать параметр, для отображения нажав на кнопку // /SHIFT можно сдвинуться слева направо в меню параметра, нажатие на кнопку QUICK/JOG (P07.02=2) можно сдвинуться влево.

#### 4.1.2 Отображение состояния параметров при работе ПЧ

После того как ПЧ получит команду на запуск, он вступает в состояние выполнения и на панели управления будут отображаться текущие парамеры.

LEDИндикаторRUN/TUNEнапанелигорит, аиндикаторFWD/REVпоказывает направление вращения, как показано на рисунке4-2.

В рабочем состоянии, 24 параметра могут быть выбраны для отображения или нет. Это следующие параметры: выходная частота, заданная частота, напряжение DC-шины, выходное напряжение, выходной крутящий момент, задание PID, обратная связь PID, состояние входных клемм, выходные клеммы, значение

крутящего момента, PLC, текущийток при многоступенчатой скорости, значение импульсного подсчета, Al1, Al2, Al3, HDI, процент нагрузки двигателя, процент нагрузки ПЧ, время разгона, число оборотов, входной ток ПЧ.

#### 4.1.3 Отображение состояния «Ошибка»

Если ПЧ обнаруживает сигнал неисправности, то он входит в состояние отображенияотказа перед аварийным отказом. Индикатор TRIP

LED на панели управления горит, а сброс ошибки можно сделать, нажав на кнопку STOP/RST панели управления, клеммы или коммуникационный интерфейс.

#### 4.1.4 Отображение состояния ПЧ и редактирование кодов функций

Чтобы войти в режим редактирования всостоянии останова, работыили сброса ош ибки нажмите накнопку PRG/ESC (если задан пароль, см. Р07.00). Состояние реда ктирования от ображается в двухклассах менюи порядках: кодурикции, кодгруппы функций, number →function код параметра, нажмите DATA/ENT для от ображения параметра функции. Нажмите в этом состоянии DATA/ENT для сохранения парам ет ровили нажмите PRG/ESC, чтобы выйти из режима редактирования.







Параметры останова

Параметры работы

Сообщение о ошибке

Рис.4-2 Отображение состояния на дисплее

#### 4.2 Работа с панелью управления

Эксплуатация ПЧс помощью панели управления. Смотрите описание подробной структуры кодов функции на схеме кратких кодов функций.

#### 4.2.1 Как изменить коды функций ПЧ

ПЧимеет три уровня меню:

- 1. Групповое число функционального кода (меню первого уровня)
- 2. Таблица функциональных кодов (меню второго уровня)
- 3. Значение кода функции (меню третьего уровня)

Замечания: НажатиенакнопкиPRG/ESQuDATA/ENT позволяет вернуться в меню второго уровня из менб третьего уровня. Различие: нажатие DATA/ENT сохранит

параметры набора в панель управления, и затем возвратится к меню второго уровня со смещением к следующему функциональному коду автоматически; в то время как нажатие <a href="PRG/ESO">PRG/ESO</a> непосредственно возвратится к меню второго уровня, не сохраняя параметры, и продолжит оставаться в текущем функциональном коде Возможные причины:

- 1) Этот код функции не является изменяемым параметром, например обнаруженный фактический параметр, операции записи и так далее;
- 2) Этот код функции не изменяемый в процессе работы, но изменяемый в состоянии останова.

Пример: Кода функции Р00.01 от 0 до 1...



Примечание: При установкеб ҆ и▲ + 🔻 используются для перехода и настройки

Рис.4-3 Схемы изменения параметров

#### 4.2.2 Как установить пароль ПЧ

В ПЧ серии GD100 обеспечиваются функции защиты паролем для пользователей. Задать P7.00, чтобы получить пароль и защита паролем вступает в силу немедленно после выхода из состояния редактирования кода функции. Снованажмите PRG/ESC в состоянии редактирования кода функции, на дисплее отобразится "0.0.0.0.0". Если используется правильный пароль, то оператор не сможет его ввести.

Установите 0, чтобы отменить функцию защиты паролем Р7.00.

Защита паролем вступает в силу немедленно после завершения редактирования кода функции,



Примечание: При установкеб № и 🖈 т используются для перехода и настройки

Рис. 4-4Схемы задания пароля

#### 4.2.3 Как наблюдать состояние ПЧ через функциональные коды

В ПЧ серии GD100 есть группапараметров Р17- группа контроля состояния. Пользователи могут с помощью этой группыР17 следить за состоянием ПЧ.



Рис. 4-5Схема контроля состояния

# 5 Функциональные параметры

Функциональные параметры ПЧ серии GD100 разделены на 30 групп (Р00 ~ Р29) согласно функциям, Р18 ~ Р28 зарезервированы. Каждая функциональная группа содержит определенные функциональные коды, применяемые в меню 3-х уровеней. Например «Р08.08» означает восьмой код функции в группе функцийР8, группаР29 защищена на заводе, и пользователям запрещен доступ к этим параметрам.

Для удобства функциональной установки кодов, функциональное групповое число соответствует меню первого уровня, функциональный код соответствует меню второго уровня, и функциональный код соответствует меню третье уровня.

1. Ниже приводится инструкция списков функций:

Первый столбец "Кодфункции": коды функций параметров группы и параметров; Второй столбец "Имя": полное имя параметров функции;

**Третийстолбец** "Подробноеописаниепараметров":Подробноеописаниефункциональных параметров:

**Четвертыйстолбец** "Значение по умолчанию": исходные значения функциональных параметров;

Пятыйстолбец "Изменение": изменение кода функций (параметры могут быть изменены или нет, и изменения условий), ниже приведена инструкция:

- " $\bigcirc$ ":означает, что значение параметра могут быть измененов состоянии «останов» и «работа»;
- "©":означает, что значение параметра не может быть измененов состоянии «работа»;
- "●":означает, что значение параметра—реальное значение, которое не может быть изменено.

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
Группа	Р00 Базові	ые параметры		
P00.00	Режим управления скоростью	0: Режим бездатчикового векторного управления Подходит в большинстве случаев, один ПЧуправляет одним двигателем в режиме векторного управления 1: Режим бездатчикового векторного управления 1 подходит в случаях высокой производительности, высокой точности скорости вращения и крутящего момента.	0	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Не нужно устанавливать энкодер. 2:Режим управления U/F		
		2 подходит в тех случаях, когда не нужна		
		высокая точность регулирования, для		
		вентиляторов и насосов. Один ПЧ может		
		управлять несколькими двигателями.		
		Выберите задание команды «Пуск»ПЧ.		
		Команда управления ПЧ включает: пуск,		
		останов, вперед, реверс, толчковый режим		
		и сброс ошибки.		
		0:Команда «Пуск» с панели управления		
		("LOCAL/REMOT" не горит)		
		Команды <mark>RUN</mark> , <u>STOP/RST</u> выполняются с панели управления.		
		Установитефункцию «Реверс» длякнопок		
		QUICK/JOGилиFWD/REVC		
		(Р07.02=3),чтобы изменить направление в		
	Выбор задания	ращения; нажмите кнопки RUN и	_	_
P00.01	команды	STOP/RST для останова ПЧ в режиме	0	0
	«Пуск»	работы.		
		1:Команда «Пуск» от клемм		
		("LOCAL/REMOT" мигает)		
		С помощью клемм I/O производится		
		управления командами «Пуск»,вращение		
		вперед, реверс и толчковый режим.		
		2:Команда «Пуск» через		
		коммуникационный протокол		
		("LOCAL/REMOT" горит);		
		Команда «Пуск» может выполняется от		
		PLC через коммуникационный интерфейс Выберите интерфейс связи для		
		управленияПЧ.		
	Команда	управления гч. 0:MODBUS		
P00.02	«Пуск» через	1:PROFIBUS	0	0
55.52	протоколы	2:Ethernet	Ĭ	
	СВЯЗИ	3:CAN		
		Примечание:1, 2 и 3 являются		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		расширенными функциями, которые могут быть использованы только, когда настроены соответствующие платы расширения.		
P00.03	Максимальная выходная частота	Этот параметр используется для задания максимальной выходной частотыПЧ. Диапазон установки:Р00.04~400.00Гц	50.00Гц	0
P00.04	Верхний предел выходной частоты	Верхний предел выходной частоты ПЧ, который меньше или равен максимальной выходной частоте. Диапазон установки:Р00.05~Р00.03 (Максимальная выходная частота)	50.00 Гц	0
P00.05	Нижний предел выходной частоты	Нижний предел выходной частоты – это выходная частота ПЧ.  Примечание:Максимальнаявыходнаячаст ота ≥ Верхний предел частоты ≥ Нижний предел чатоты Диапазон установки:0.00Гц~Р00.04 (Верхний предел чатоты)	0.00 Гц	0
P00.06	А — Выбор задания частоты	0:Задание с панели управления Измените значение кода функции Р00.10 (заданиечастоты, панель управления) для	0	0
P00.07	В — Выбор задания частоты	изменения частоты с панели управления.  1:Задание аналоговый входАІ1  2: Задание аналоговый входАІЗ  3: Задание аналоговый входАІЗ  3: Задание аналоговый входАІЗ  3: Задание аналоговый входАІЗ  3: Задание аналоговый входАІЗ  Установите частоту с помощью клемм  аналоговых входов. ПЧ серии GD100  обеспечивают 3 аналогового входа в  стандартной конфигурации, в которой  АІ1/АІ2 - опция (0~10В/0~20мА)  напряжения/тока, которые могут быть  выбраны с помощью перемычек; в то  время как АІЗ - вход по напряжению(-10V ~  + 10В).  Примечание: Когда аналоговый вход  АІ1/АІ2 выберите 0 ~ 20mA,	1	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		соответствующее напряжение 20mA, 10V.		
		100,0% параметра аналогового входа		
		соответствует максимальной частоте (код		
		функцииР00.03) в направлении вперед и		
		100.0% соответствует максимальной		
		частоте в обратном направлении (код		
		функции Р00.03)		
		4:Настройка высокоскростного		
		импульсного входа HDI		
		Частота задается через клеммы		
		высокоскоростного импульсного входа. ПЧ		
		серии GD100 имеется 1 вход для		
		высокоскоростного импульсного входа в		
		стандартной конфигурации. Диапазон		
		частоты импульса от 0.0 ~ 50 кГц.		
		100,0% параметра высокоскростного		
		импульсного входаHDI соответствует		
		максимальной частоте в прямом		
		направлении (код функции Р00.03) и		
		100.0% соответствует максимальной		
		частоте в обратном направлении (код		
		функции Р00.03).		
		Примечение:Настройка только через		
		клеммыHDI. ЗаданиевР05.00 (выборвхода		
		HDI) для высокоскростного импульсного		
		входа, и задание в Р05.49 (выбор функции		
		высокоскростного импульсного входаНDI)		
		как ввод задания частоты.		
		5:НастройкаРLС		
		ПЧ работает в режиме PLC,когдаР00.06=5		
		илиР00.07=5. Задать Р10 (PLC и		
		многоступенчатые скорости) для выбора		
		частоты работы, направлениевращения,		
		время разгона/торможения (АСС/DEC) и		
		время работы соответствующего этапа.		
		Смотрите описание функции Р10 для		
		подробной информации.		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		6: Режим «Многоступенчатая скорость» ПЧ работает в режиме многоступенчатой скорости, когда Р00.06 = 6, аР00.07 = 6. Задать Р05 для выбора текущей стадии работы и в Р10 выбрать частоту работы. Многоступенчатая скорость имеет приоритет, когда Р00.06 или Р00.07 не равно 6, но на этапе установки может быть только 1 ~ 15 скорость. Настройки-1 ~ 15 Если Р00.06 или Р00.07 равен 6. 7: Настройка управления РID Режим работы ПЧ является РID управления процессом при Р00.06 = 7 или Р00.07 = 7. Необходимо задатьР09. Смотрите подробную информациюо источнике обратной связи РIDР09. 8:МОDBUS Частота задается по протоколуМОDBUS. Подробную информацию смотрите в разделе Р14. 9~11: Резерв Примечание: Частота А и частота В не может иметь одно и тоже значение частоты в данном методе.		
P00.08	ЧастотаВ — выбор задания	0:Максимальная выходная частота, 100% частоты В соответствуют максимальной выходной частоте. 1: 100% частоты А соответствуют максимальной выходной частоте. Выберите этот параметр, если необходимо настроить на основе задания частоты.	0	0
P00.09	Сочетание типа и источника задания частоты	0: А, текущеезначениечастотыА- заданная частота 1: В, текущеезначениечастотыВ - заданная частота 2: А+В, текущеезначенияе частотыА+ частота В	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		3: А-В, текущеезначение частотыА- частота В 4: Мах(А, В): Большей между частотой А и частотой В является заданная частота. 5: Міп(А, В):Меньше между частотой А и частотой В является заданная частота. Примечание:Сочетания могут быть сдвинуты вР05(функции клемм)		
P00.10	Задание частоты с панели управления	Когда частотыА и В выбраны как «Задание с панели управления», этот параметр будет иметь начальное значение опорной частоты ПЧ Диапазон уставки: 0.00Гц~Р00.03 (Максимальная частота)	50.00Гц	0
P00.11	Время разгона АСС 1	Время разгонаАСС 1необходимое для разгона от 0Гц домаксимальной частоты (Р00.03). Времяторможения DEC 1 необходимое для отанова от максимальной частоты до	Зависит от типа двигате ля	0
P00.12	Время торможения DEC 1	ОГц(Р00.03). В ПЧ серии GD100 определены четыре группы времени разгона/горможения АСС /DEC, которые могут быть выбраны в Р05. Время разгона/горможения АСС /DEC по умолчанию установлено в первой группе. Настройка диапазона Р00.11 и Р00.12:0.0 ~ 3600.0 сек	Зависит от типа двигате ля	0
P00.13	Выбор направления вращения при пуске	0: Заданое направление вращения по умолчанию. ПЧ работает в направлении «Вперед». Индикатор FWD/REVне горит. 1:ПЧ работает в обратном направлении. ИндикаторFWD/REVгорит. Измените код функции для изменения направления вращения двигателя. Этот эффект смены направления вращения возможен при сменедвух кабелей двигателя (U, V и W). Направление	0	0

Код	Имя	Подробное оп	исание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		параметрР07.02. Примечание: Когда возвращается к зна двигатель работает заданном по умолч изготовителе, След осторожностью пос эксплуатацию. 2: Запретить запусн направлении: може	и на панели управления. См. а параметр функции чению по умолчанию, в направлении анию на заводе - ует использовать с пле ввода в		
P00.14	Частота ШИМ	Частота Высока 1kHz 10kHz 15kHz 15kBT 15kBT 15кВт Преимущество выс идеальный выходинажий шум двигате недостаток высоко увеличеие коммута увеличение темпер	и утечки   Низкая  Низкая  Низкая  Низкая  Ния мощности двигателя  Заводская уставка частоты ШИМ  8 кГц  Окой частоты ШИМ: ой ток, мало гармоник и еля. й частоты ШИМ:	Зависит от типа двигате ля	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		корректировать на высокой частоте ШИМ. В то же время будет увеличиваться ток утечки и электрические магнитные помехи. Применение низкой несущей частоты противоречит выше сказанному, слишком низкой частота ШИМ приведет к нестабильной работе, крутящий момент уменьшается. Изготовитель устанавливает необходимую частоту ШИМ, при изготовлении на заводе. Пользователям не нужно изменять этот параметр. Когда используется частота превышающая частоту ШИМ по умолчанию, ПЧ необходимо корректировать на 20% для		
		каждого дополнительного 1 кГц частоты ШИМ. Диапазон уставки:1.0~15.0 кГц		
P00.15	Автонастройка параметров двигателя	0:Не выполняется 1:Автонастройка с вращением Автоматическая настройка параметров двигателя Рекомендуется использовать автонастройку с вращением при обеспечении высокой точности регулирования. 2:Статическая настройка (без вращения) Это подходит в тех случаях, когда двигатель нельзя отсоеденить от нагрузки. Автонастройка двигателя влияет на точность управления.	0	0
P00.16	Выбор функции AVR	0:Выключено 1:Включено во время работы Функция автоматической регулировки напряжения (AVR) обеспечивает стабильность напряжения на выходе преобразователя частоты независимо от	1	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		изменения напряжения шины постоянного тока. Во время торможения, если функция AVR выключена, время торможения будет коротким, но ток – большим. Если функция AVR включена всегда, время торможения будет большим, а ток – малым.		
P00.18	Функция восстановлени я параметров	О:Выключено 1: Восстановить значения по умолчанию 2:Стирание истории ошибок Примечание:По завершению процедуры параметр функции восстанавливается на 0 автоматически.  отменит пароль пользователя, пожалуйста, используйте эту функцию с осторожностью.	0	©
Группа	Р01 Управл	ение «Пуск/Стоп»		
P01.00	Режим «Пуск»	0:Прямой пуск состартовой частотыР01.01 1:ПускпослеторможенияDC-током: запустите двигатель от стартовой частоты после торможения DC-током (параметрыР01.03 и Р01.04). Этот режим хорошо подходит для двигателей с малоинерционной нагрузкой, которые могут изменить направление вращения при пуске. 2: Пускпослереверса: запустите двигатель с отслеживанием скорости и направления вращения. Это подходит в случаях, когда при обратном вращении во время запуска может возникнуть большая инерционная нагрузка. Примечание:Рекомендуется для запуска синхронных двигателей напрямую	0	۵
P01.01	Стартовая частота при пуске	Стартовая частота при пуске означает частоту, на которой будет запушен ПЧ.Подробную информацию смотрите в	0.50 Гц	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		параметре Р01.02. Диапазон уставки: 0.00~50.00Гц		
P01.02	Время задержки стартовой частоты	Установить надлежащую старовую частоту ПЧ, для увеличения крутящего момента во время запуска. Во время сохранения исходной частоты выходная частота ПЧ является стартовой частотой. И затем, ПЧ будет выходить состартовой частоту на заданную частоту. Если задать частоту ниже стартовой частоты, то ПЧ будет остановлен, и находиться в дежурном состоянии. Стартовая частота не ограничена нижним пределом частоты.  Выходная частота  fmax  finax  fi	0.0 сек	©
P01.03	Ток торможения перед пуском	ПЧ будет осуществлять DC торможениеперед пуском двигателя, а потом будет ускоряться после времени	0.0%	0
P01.04	Время торможения перед пуском	торможения DC. Если время торможения DC имеет значение 0, то DC торможения недопустимо. Чем сильнее ток торможения, тем больше сила торможения. Ток торможения перед пуском означает процент номинального тока DC ПЧ. Диапазон уставки: P01.03: 0.0~150.0% Диапазон уставки: P01.04: 0.0~50.0 сек	0.0 сек	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P01.05	Выбор разгона/тормо же- ния АСС/DEС	Изменение режима частоты во время пуска и работы. 0:Линейная Выходная частота увеличивается или уменьшается линейно. 1:Резерв	0	0
P01.08	Выбор режима останова	О:Остановсзамедлением: После активации команды остановки преобразователь частоты уменьшает выходную частоту в соответствии с установленным временем разгона/торможения. Когда частота уменьшается до 0, ПЧ останавливается 1:Останвсвыбегом: После активации команды остановки преобразователь частоты немедленно отключает выходной сигнал, и двигатель останавливается в результате свободного инерционного вращения.	0	0
P01.09	Стартовая частотапри DC —торможении	Стартоваячастота при DC –торможении: Торможение постоянным током начинается, когда выходная частота	0.00 Гц	0
P01.10	Время ожидания до DC – торможения	достигает частоты, установленной параметромР1.09. Время ожидания до DC –торможения: До начала DC –торможения ПЧ блокирует	0.0s	0
P01.11	Ток при DC – торможении	выход. После времени ожидания, DC  –торможение будет запущено с тем, чтобы предотвратить перегрузки по току и	0.0%	0
P01.12	Время DC торможения	предотвретить перегрузки по току и неисправности, вызванные DC—торможением на высокой скорости. Ток при DC—торможении: Значение P01.11 представляет собой процент от номинального тока ПЧ. Чем больше ток DC—торможения, тем больше тормозной момент. Время DC—торможения: Время удержания DC— тормоза. Если время 0, то DC—тормоз	0.0 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		является недействительным. ПЧ остановится по времени замедления.  Разгон Постоянная 1901 12 корость Ро1.10 О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		
P01.13	Задержка переключения вперед-назад (FWD/REV)	Диапазон уставки: Р01.12: 0.0~50.0 сек Устанавливает время задержки на нулевой частоте при переключении направления вращенияР01.14, как показано на рисунке ниже:  ———————————————————————————————————	0.0 сек	0
P01.14	Переключение между FWD/REV	Установите пороговую точку ПЧ: 0: Переключение при 0 частоте 1: Перейти после стартовой частоты	0	0
P01.15	Скорость при останове	0.00~100.00 Гц	0.10 Гц	0
P01.16	Обнаружение	0: Обнаружение параметров скорости	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	скорости	1: Определение скоростипо датчикам		
	останова	обратной связи (действительно только для		
		векторного управления)		
P01.17	Время обнаружения скорости при обратной связи	Когда Р01.16 = 1, фактическая выходная частота ПЧ меньше или равнаР01.15 и обнаруживается в течение времени, установленногоР01.17, ПЧ станавливается; в противном случае ПЧ останавливается в сроки, установленные Р01.24. Диапазонуставки: 0.0~100.0 сек	0.05 сек	0
P01.18	Проверка состояния клемм при включении питания	(допустимо, только еслиРО1.16=1) Когда команды управления ПЧ подаются через клеммы I/O, то система определяет их состояние во время подачи напряжения питания.  0:Если РО1.18 установлено на 0, при наличии питания ПЧ не запустится, даже если клемма FWD/REV будет активна, и пока сигнал на клемме FWD/REV не будет выключен и включен снова.  1: Если РО1.18 установлено на 1, при наличии питания и если клемма FWD/REV будет активна, ПЧ запустится автоматически.  Примечание:Эта функция может приводить к автоматическому повторному включению ПЧ, будьте аккуратны.	0	0
P01.19	Рабочая частота ниже нижнего предела 1 (действительн о, если нижний предел частоты выше 0)	Этот код функции определяет состояние работыПЧ, когда частота меньше, чем нижний предел 1.  0: Пуск на нижнем пределе частоты 1: Стоп 2: Спящий режим ПЧ будет остановлен, когда частота будет меньше, чем нижний предел1. Если снова задать частоту выше нижнего предела 1, и	0	<b>©</b>

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		по истечении времени, установленном в Р01.20, то ПЧ вернется в состояние работы автоматически.		
P01.20	Время задержки выхода изспящего режима	Этот код функции определяет время задержки в спящем режиме. Когда рабочая частота ПЧ меньше, чем нижний предел 1, ПЧ выключается. Когда частота снова выше нижнего предела 1, и длится в течение времени, установленном вРО1.20, ПЧ начнет работать. Примечание: Время — итоговое значение, когда частота выше нижнего предела 1.  Выходная частота  Т1:(2, ПЧ не запускается 11:12:13, ПЧ запускается 11:12:13, ПЧ запускается 13:P01.20  Диапазонуставки: 0.0~3600.0ceк (допустимо, если Р01.19=2)	0.0 сек	0
P01.21	Перезапуск после выключения питания	Эта функция может приводить к автоматическому повторному включению ПЧ, будьте аккуратны. 0: Отключено 1: Включено,ПЧ будет запускаться автоматически после времени ожидания определенного вР01.22.	0	0
P01.22	Время ожидания перезапуска после отключения	Функция определяет время ожидания до автоматического запуска ПЧ, когда он выключен и затем включен.	1.0 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	питания	Выходная частота t1=P01.22 t2=P01.23  ———————————————————————————————————		
P01.23	Время задержки пуска	Функция определяет время задержки перед запуском ПЧ установленное вР01.23 Диапазонуставки: 0.0~60.0 сек	0.0 сек	0
P01.24	Время задержки скорости остановки	Диапазонуставки: 0.0~100.0 сек	0.0 сек	0
Группа	Р02 Двигат	ель 1		
P02.01	Асинхронный двигатель 1 номинальная мощность	0.1~3000.0 кВт	Зависит от типа двигате ля	0
P02.02	Асинхронный двигатель 1 номинальная частота	0.01Гц∼Р00.03(Максимальная частота)	50.00Гц	0
P02.03	Асинхронный двигатель 1 номинальная скорость	1~36000 об/мин	Зависит от типа двигате ля	0
P02.04	Асинхронный двигатель 1 номинальное напряжение	0~1200 B	Зависит от типа двигате ля	0
P02.05	Асинхронный двигатель 1 номинальный ток	0.8~6000.0A	Зависит от типа двигате ля	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P02.06	Асинхронный двигатель 1 сопротивление статора	0.001~65.535 Ом	Зависит от типа двигате ля	0
P02.07	Асинхронный двигатель 1 сопротивление ротора	0.001~65.535 Ом	зависит от модуля	0
P02.08	Асинхронный двигатель 1 индуктивность	0.1~6553.5mH	Зависит от типа двигате ля	0
P02.09	Асинхронный двигатель 1 взаимная индуктивность	0.1~6553.5mH	Зависит от типа двигате ля	0
P02.10	Асинхронный двигатель 1 ток нагрузки	0.1~6553.5A	Зависит от типа двигате ля	0
P02.11	Резерв			0
P02.12	Резерв			0
P02.13	Резерв			0
P02.14	Резерв			0
P02.26	Выбор защиты двигателя 1 перегрузка	О:Нет защиты  1: Обычный двигатель (компенсация при работе с низкой скоростью).  Потому что тепловой эффект обычных двигателей будет ослаблен, и соответствующая электрическая тепловая защита будет скорректирована надлежащим образом. Характеристика компенсации на низкой скорости означает уменьшение порога защиты от перегрузки электродвигателя, при работе на частоте меньше 30 Гц.  2: Двигатели с частотным регулированием	2	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		(без компенсации при работе на низкой скорости). Потому что тепловой эффект этих двигателей не влияет на скорость вращения, и нет необходимо настраивать значение защиты во время работы на низкой скорости.		
P02.27	Мотор 1 коэффициент защиты от перегрузки	Когда Р02.27 = току защиты от перегрузки двигателя/номинальный ток двигателя Так, чем больше коэффициент перегрузки, тем короче время отключения при перегрузки. <110 %, нет никакой защиты от перегрузки <110 %, отключение прегрузки =116 %, отключение произойдет через 1 час, когда перегрузка =200 %, отключение произойдет через 1 минуту  Время  1 час  Время  Диапазон уставки: 20.0%~120.0%	100.0%	0
Группа	Р03 Векто	рное управление		
P03.00	Скорость в замкнутом контуре Пропорционал ь -ное усиление 1	Параметры Р03.00 ~ Р03.05 применяются только в векторном режиме управления. Нижняячастота переключения 1 (Р03.02), Скорость в замкнутом контуре РІопределяется параметрами: Р03.00 и Р03.01. Верхняя частота переключения	20.0	0
P03.01	Скорость в замкнутом	2(Р03.05), Скорость в замкнутом контуреРІопределяется параметрами:	0.200 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	контуре	Р03.03 и Р03.04. Параметры PI		
	Время	достигается линейное изменение двух		
	интегрировани я 1	групп параметров. Показанониже:		
	Нижняя	Параметры PI		
P03.02	частота		5.00 Гц	0
	переключения	P03.03, P03.04		
	Скорость в	Выходная частота		
	замкнутом	P03.02 P03.05		
P03.03	контуре	РІимеет тесную связь с инерционными	20.0	0
	Пропорционал ь - ное	системами.		
	усиление 2	БазовыенастройкиРІподходять для		
	Скорость в	большинства применений. Диапазон уставки: Р03.00иР03.03: 0~200.0		
	замкнутом	Диапазон уставки: P03.00иP03.03. 0~200.0 Диапазон уставки: P03.01:0.001~10.000сек		
	контуре	Диапазон уставки: Р03.02:0.00 Гц~Р03.05	0.200	
P03.04	Время	дианасон уставки: 1 сс.о2:с.ос 1 д 1 сс.ос	сек	0
	интегрировани			
	я 2			
	Верхняя			
P03.05	частота		10.00 Гц	0
	переключения			
	Выходной			
D00.00	фильтр	0.0(		
P03.06	скорости в	0~8(соответствует0~2 <sup>8</sup> /10 м/сек)	0	0
	замкнутом контуре			
	Коэффициент			
	компенсации	Коэффициент компенсации скольжения		
P03.07	скольжения	используется для настройки частоты	100%	0
	при векторном	скольжения и повышения точности		
	управлении	контроля скорости системы. Настройка		
	Коэффициент	параметра должным образом позволяет		
	компенсации	контролировать скорость с		
P03.08	скольжения	установившейся ошибкой. Диапазон	100%	0
	при векторном	уставки: 50% ~ 200%		
<u> </u>	управлении	10		

Код	РМИ	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	торможением			
P03.09	Коэффициент Р в токовом контуре	Примечание: 1Эти два параметра настроить РI для регулировки параметра в токовом контуре,	1000	0
P03.10	КоэффициетІ в токовом контуре	который непосредственно влияет на скорость и контроль точности. Как правило, пользователям не требуется изменять значение по умолчанию. 2Применяются только к режиму векторного управления без PG0(P00.00=0). Диапазон уставки:0~65535	1000	0
P03.11	Задание крутящего момента	Этот параметр используется для включения режима управления крутящиммоментом и установить способы задания крутящего момента.  0:Упраление крутящим моментом выключено  1: Задание момента с панели управления(Р03.12)  2: Задание момента через аналоговый входАl1  3: Задание момента через аналоговый входAl2  4: Задание момента через аналоговый входAl3  5: Задание момента через вход HDI  6: Многоступенчатый крутящий момент 7: Задание момента через протокол МОDBUS  8~10: Резерв	0	0
P03.12	Задание момента с панели управления	Диапазонуставки: -300.0%~300.0%(Номинальный ток двигателя)	50.0%	0
P03.13	Времяфильтра ции крутящего	0.000~10.000 сек	0.100 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	момента			
P03.14	Выбор источника задания крутящего моментапри вращении вперед с верхним пределом частоты	0: Задание верхнего предела частоты с панели управления(Р03.16 иР03.14,Р03.17 иР03.15) 1: Задание верхнего предела частоты с аналогового входаАl1 2: Задание верхнего предела частоты с аналогового входаАl2 3: Задание верхнего предела частоты с аналогового входаАl3 4: Задание верхнего предела частоты с входаНDI 5: Задание верхнего предела частоты в многоступенчатом режиме 6:Задание верхнего предела частоты через протокол MODBUS 7~9: Резерв Примечание: Настройка метода 1 ~ 9, 100% соответствует максимальной частоты	0	0
P03.15	Определенное значение верхнего предела частоты при вращенииназа дв режиме управления крутящиммоме нтомот панели управления	Эта функция используется для задания верхнего предела частоты. РОЗ.16 устанавливает значение РОЗ.14; РОЗ.17 устанавливает значение РОЗ.15. Диапазон уставки:0.00 Гц~РОО.03 (Максимальная выходная частота)	50.00 Гц	0
P03.16	Определенное значение верхнего предела частоты при		50.00 Гц	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	вращении			
	вперед в			
	режиме			
	управления			
	крутящим			
	моментомот			
	панели			
	управления			
	Определенное			
	значение			
	верхнего			
	предела			
	частоты при			
P03.17	вращенииназа		50.00	0
F 03.17	дв режиме		Гц	
	управления			
	крутящим			
	моментомот			
	панели			
	управления			
	Выбор	Этот код функции используется для		
	источника	выбора источника верхнего предела		
	верхнего	тормозного крутящего момента.		
P03.18	предела	0: Задание верхнего предела момента с	0	0
	тормозного	панели управления(Р03.20 устанавливает		
	крутящего	значениеР03.18,Р03.21 устанавливает		
	момента	значениеР03.19)		
		1: Задание верхнего предела момента с		
		аналогового входаАI1		
	Выбор	2: Задание верхнего предела момента с		
	источника	аналогового входаАІ2		
P03.19	верхнего	3: Задание верхнего предела момента с	0	0
	пределатормоз			
	ного крутящего	4: Задание верхнего предела момента с		
	момента	входаHDI		
		5: Задание верхнего предела момента в		
		многоступенчатом режиме		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		6:Задание верхнего предела момента через протокол MODBUS 7~9: Резерв Примечание: Настройка метода 1 ~ 9, 100% соответствует трехкратному току двигателя.		
P03.20	Задание верхнего предела крутящего момента с панели управления	Код функции используется для задания	180.0%	0
P03.21	Задание верхнего предела тормозного крутящего момента с панели управления	ограничения крутящего момента. Диапазон уставки:0.0∼300.0% (номинальный ток двигателя)	180.0%	0
P03.22	Коэффициент ослабления в зоне постоянной мощности	Использование двигателя в контроле ослабления. Код функцииР03.22 и Р03.23 являются эффективными при постоянной мощности. Двигатель вступит в это	1.0	0
P03.23	Нижняя точка ослабления в зоне постоянной мощности	состояние, когда будет, работает на номинальной скорости. Измените кривую ослабленияе, изменяя коэффициент управления ослаблением. Чем больше коэффициент ослабления, чем круче кривая. Диапазон уставки:P03.22:0.1~2.0 Диапазон уставки:P03.23:10%~100%	50%	0
P03.24	Макс. предел напряжения	Р03.24 Задает макс. напряжение ПЧ, которое зависит от ситуации. Диапазон уставки:0.0~120.0%	100.0%	0

<b>Код</b> Р03.25	Имя  Время преварительно го возбуждения	Подробное описание параметров Предварительная активизация двигателя перед запуском ПЧ. Создать магнитного поля внутри двигателя для повышения производительности крутящего момента во время запуска процесса. Уставка времени:0.000~10.000 сек	Значен ие по умолча нию 0.300 сек	<b>Измене</b> ние
. pyma		Код функции определяет кривуюU/F Мотор		
P04.00	Двигатель 1 Настройка кривой U/F	1. 0.:Линейная криваяU/F; постоянный крутящий момент нагрузки 1:Многоточечная криваяU/F 2:Кривая U/Fна 1.3-ти мощности низкого крутящего момента 3: Кривая U/Fна 1.7-ой мощности низкого крутящего момента 4: Кривая U/Fна 2-ой мощности низкого крутящего момента 4: Кривая U/Fна 2-ой мощности низкого крутящего момента Кривые 2 ~ 4 применяются к крутящему моменту нагрузок для вентиляторов и насосов. Пользователи могут настраивать в соответствии с особенностями нагрузок для достижения лучшего эффекта экономии энергии. 5:НастраиваемаяU/F(разделеннаяU/F); В этом режиме U может быть отделена от F и F можно регулировать через параметр, Р00.06 или напряжение, учитывая значение параметра, установленного вР04.27 чтобы изменить функцию кривой с учетом частоты. Примечание:См.рисунок/Vb - напряжение двигателя и Fb - номинальная частота двигателя.	0	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Дыходная частота  Линейный тип  1,3 Мощности, крутящего момента кривой V/F  1,7 Мощности, крутящего момента кривой V/F  1,2,0 Мощности, крутящего момента кривой V/F  1,2,0 Мощности, крутящего момента кривой V/F  1 Выходная частота		
P04.01	Усиление крутящего момента	Подъем крутящего момента по отношению к выходному напряжению. Р04.01 - максимальноевыходное напряжение Vb.	0.0%	0
P04.02	Завершение увеличения крутящего момента	Р04.02 определяет процент выходной частоты при крутящем моменте для Fb. Увеличение крутящего момента должно быть выбрано согласно нагрузке. Чем больше нагрузка, тем больше крутящий момент. Увеличивать крутящий момент неуместно, потому что двигатель будет работать с большими перегрузками, будет увеличение температуры ПЧ и уменьшиться его эффективность. Когда увеличение крутящего момента имеет значение 0.0%, ПЧ является автоматическаяуправляет крутящим моментом. Порог подъема крутящего момента: ниже этого пункта частоты подъем крутящего момента эффективен, но выше, подъем крутящего момента неэффективен.  Выходная частота  Выходная частота  Диапазон уставки: Р04.01:0.0% (автоматичекий); 0.1%~10.0%	20.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Диапазон уставки:Р04.02:0.0%~50.0%		
P04.03	Двигатель 1Точка частоты 1U/F	Выходная частота 100.0%∨ь	0.00 Гц	0
P04.04	Двигатель 1 Точка напряжения 1 U/F	V2   Выходная V1   частота	00.0%	0
P04.05	Двигатель 1 Точка частоты2U/F	11 12 13 1 <sub>6</sub> Когда Р04.00 = 1, пользователь может задать кривуюU/FчерезP04.03 ~ P04.08.	00.00 Гц	0
P04.06	Двигатель1 Точка напряжения2 U/F	задать крисукол через 194.00 17 04.00.  U/f обычно устанавливается в соответствии с нагрузкой двигателя.  Примечание V1 < V2 < V3,f1 < f2 < f3.  Слишком высокая или низкая частотаили	00.0%	0
P04.07	Двигатель 1 Точка частотыЗU/F	напряжениемогут привести в поврежению двигателя. ПЧ может отключиться по перегрузке или сверхтоку.	00.00 Гц	0
P04.08	Двигатель 1 Точка напряжения3 U/F	перегрузке или сверхтоку. Диапазон уставки:Р04.03: 0.00Гц~Р04.05 Диапазон уставки:Р04.04, Р04.06 иР04.08:0.0%~110.0% Диапазон уставки:Р04.05:Р04.03~ Р04.07 Диапазонуставки:Р04.07:Р04.07:Р04.07:Р04.07:Р04.07-Р04.07:Р04.07	00.0%	0
P04.09	Двигатель 1 компенсация скольжения U/F	Этот код функции используется для компенсации изменения скорости вращения, вызванные нагрузкой во время компенсации управления U/F для улучшения работы двигателя. Этому параметру может быть присвоено следующее значение, которое считается ниже:  Δf=fb-n*p/60 fb - номинальная частота двигателя, см. P02.01;	0.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		п -номинальная скорость вращения двигателя см.Р02.02; р –число пар полюсов двигателя. 100,0% ∆f- соответствует частоте скольжения. Диапазон уставки:0.0~200.0%		
P04.10	Низкочастотна я вибрация	В режиме управления U/Fвибрационные колебания могут возникнуть в двигателе	10	0
P04.11	Высокочастотн ая вибрация	на некоторых частотах, особенно если двигатель большой мощности.Двигатель	10	0
P04.12	Порог контроля вибрации	работает не стабильно или может произойти отключение ПЧ по сверхтоку. Эти явления могут быть отменены путем корректировки этих параметров. Диапазон уставки:Р04.10:0~100 Диапазон уставки:Р04.11:0~100 Диапазон уставки:Р04.12:0.00Гц~Р00.03(Максимальнаячастота)	30.00 Гц	0
P04.26	Выбор режима экономии энергии	0: Отключено 1: Автоматический режим энергосбережения Двигатель при легкой нагрузке, автоматически регулирует выходное напряжение для экономии энергии	0	0
P04.27	Выбор настройки напряжения	Выберите параметр для разделения кривой U/F.  0:Настройка напряжения с панели управления: Выходное напряжение определяется РО4.28.  1: Настройка напряжения AI1;  2: Настройка напряжения AI2;  3: Настройка напряжения AI3;  4: Настройка напряжения HDI;  5:Настройки напряжения при многоступенчатой скорости;  6: Настройка напряжения по PID;  7: Настройка напряжения по MODBUS;	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		8~10:Резерв Примечание:100% соответствует номинальному напряжению двигателя.		
P04.28	Настройка напряжения с панели управления	Задание напряжения с помощью панели управления Диапазон уставки:0.0%~100.0%	100.0%	0
P04.29	Время увеличения напряжения	Время увеличения напряжения - когда ПЧувеличивает выходное напряжение от минимального напряжения до	5.0 сек	0
P04.30	Время уменьшения напряжения	максимального. Время уменьшения напряжения - когда ПЧуменьшает выходное напряжение от максимального напряжения до минимального. Диапазон уставки:0.0~3600.0 сек	5.0 сек	0
P04.31	Максимальное выходное напряжение	Установите верхний и нижний пределы выходного напряжения. Диапазонуставки:	100.0%	0
P04.32	Минимальное выходное напряжение	Р04.31:Р04.32~100.0%(Номинальное напряжение двигателя) Диапазонуставки: Р04.32:0.0%~ Р04.31(Номинальное напряжение двигателя)  Вмакс, t1=P04.29 Взаданное вмин в вмин в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	0.0%	©
Группа	Р04 Клемм			
P05.00	Выбор типа входа HDI	0: HDI– высоко-частотный импульсный вхо д. См.Р05.49-Р05.54 1: HDI– вход переключатель	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P05.01	Выбор функции клеммы входа S1	0:Нет функции 1:Пуск «Вперед» 2:«Реверс» 3:3-х проводное управление	1	0
P05.02	Выбор функции клеммы входа S2	4:«Вперед» толчковый режим 5:«Реверс» толчковый режим 6:Останов с выбегом 7:Сброс ошибки	4	0
P05.03	Выбор функции клеммы входа S3	8:Пауза в работе 9:Вход «Внешняя неисправность» 10: Увеличение частоты (UP) (псевдопотенциометр)	7	0
P05.04	Выбор функцииклемм ы входа S4	11: Уменьшение частоты (DOWN) (псевдопотенциометр) 12: Отмена изменения частоты 13:ПереходмеждууставкойАи уставкойВ	0	0
P05.05	Выбор функции клеммы входа S5	14:Переход от комбинации уставок к уставке А 15: Переход от комбинации уставок к уставке В	0	0
P05.06	Выбор функции клеммы входа S6	16. Многоступенчатая скорость клемма 1 17: Многоступенчатая скорость клемма2 18: Многоступенчатая скорость клемма3 19: Многоступенчатая скорость клемма4	0	0
P05.07	Выбор функции клеммы входа S7	20: Многоступенчатая скорость - пауза 21: Время разгона/торможения АСС/DEC1 22: Время разгона/торможения АСС/DEC2 23: Оброс/остановРLC	0	0
P05.08	Выбор функции клеммы входа S8	24:Пауза PLC 25:Пауза в управлении PID 26:Пауза пересечения (останов на текущей частоты)	0	0
P05.09	Выбор функции клеммы входа HDI	27:Сброс(возврат к центральной частоте) 28: Сброс счетчика 29:Запрет управления крутящим моментом 30: Запрет АСС/DEC	0	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		31: Счетчик триггера 32:Сброс длительности 33: Отмена параметра временного изменения частоты 34:DСтормоз 35:Переход от двигателя 1 к двигателю 2 36:Переход на управление от панели управления 37:Переход на управление по протоколам связи 39:Команда на предварительное намагничивание 40:Разрыв питания		
P05.10	Выбор полярности входных клемм	42-63:Резерв Код функции используется для задания полярности входных клемм. Набор бит 0, клемма входа — анод. Набор бит в 1, клемма ввода — катодом.  ВІТО ВІТО ВІТО ВІТО ВІТО ВІТО ВІТО ВІТО	0x000	0
P05.11	Время фильтрации переключателя	Установите время фильтрации для входных клеммS1~S4иHDI. При сильных помехах увеличьте время для избежания не срабатывания. Диапазон уставки: 0.000~1.000 сек	0.010 сек	0
P05.12	Настройка виртуальных клемм	Включите функцию входных виртуальных клемм в режиме управления по протоколам связи. 0:Отключено 1:Включено для протокола MODBUS 2:Резерв	0	0
P05.13	Клеммы управления в режиме	Выбор режимов работы клемм управления 0:2-х проводное управление 1. Включение соостветствует направлению	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	«Работа»	вращения. Определяет направление вращения FWDиREVc помощью переключателей. 1.2-хпроводное управление2; Включение без определения направления вращения. РежимFWDявляется основным. Режим REV - вспомогательным.		
		К1 К2 Команда «Пуск» Выключено Выключено Вращение клемия		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		\$B1 Вперед SIn Назад Общий  Примечание: При активном двухпроводном управлении в следующих ситуациях ПЧ не будет включаться, даже если активна клемма FWD/REV.		
P05.14	Время задержки включения клеммы S1	Код функции определяет соответствующее время задержки программируемыхклемм на включение/ выключение.	0.000	0
P05.15	Время задержки выключения клеммы S1	Si электрический уровень "Недействительно ————————————————————————————————————	0.000	0
P05.16	Времязадержк ивключениякле ммыS2	Диапазон уставки:0.000~50.000 сек	0.000	0
P05.17	Время задержки выключения клеммы S2		0.000 сек	0
P05.18	Времязадержк ивключениякле ммыS3		0.000	0
P05.19	Время задержки выключения клеммы S3		0.000	0
P05.20	Времязадержк ивключениякле		0.000 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	ммыЅ4			
P05.21	Время задержки выключения клеммы S4		0.000	0
P05.30	Время задержки включения клеммы HDI		0.000	0
P05.31	Время задержки выключения клеммы HDI		0.000 сек	0
P05.32	Нижний пределАІ1	Код функции определяет отношения между аналоговым входным напряжением	0.00 B	0
P05.33	Соответствую щий параметр установкинижн его предела AI1	и его соответствующим значением. Если аналоговый вход напряжения за	0.0%	0
P05.34	Верхний пределАІ1	максимум. Когда аналоговый вход является токовым,	10.00B	0
P05.35	Соответствую щий параметр установкиверх него пределаАI1	то 0~20мА соответствует напряжению 0~ 10В.	100.0%	0
P05.36	Время фильтрации A <b>I</b> 1	информации. На рисунке ниже показаны различные приложения:	0.100 сек	0
P05.37	Нижний пределА <b>I</b> 2		0.00 B	0
P05.38	Соответствую щий параметр установки нижнего		0.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	предела АІ2			
P05.39	Верхний пределАІ2	Соответствующий ф параметр	10.00 B	0
P05.40	Соответствую щий параметр установкиверх него пределаAI2	-10V All 20mA	100.0%	0
P05.41	Времяфильтра цииА <b>I</b> 2	Al1/Al2	0.100 сек	0
P05.42	Нижний пределА <b>І</b> З		-10.00 B	0
P05.43	Соответствую щий параметр установкинижн его предела AI3	Времяфильтрациивхода: Этот параметр используется для настройки чувствительности аналогового входа. Примечание:Аналоговые входы AI1 и AI2 могут поддерживать 0 ~ 10В или 0 ~ 20мА,	-100.0 %	0
P05.44	Среднее значениеАI3	когда AI1 и AI2 выбирают вход 0 ~ 20мA, соответствующим напряжением для 20мA	0.00 B	0
P05.45	Соответствую щий параметр установкисред него пределаАІЗ	является 5В. АІЗ может поддерживать вход - 10В ~ + 10В. Диапазон уставки:Р05.32:0,00В~Р05.34 Диапазон уставки:Р05.33:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:Р05.33:-100.0%	0.0%	0
P05.46	Верхний пределАІЗ	Диапазон уставки:P05.35:-100.0%~100.0% Диапазон	10.00 B	0
P05.47	Соответствую щий параметр установкиверх него пределаАІЗ	уставки:P05.36:0.000сек-10.000сек Диапазон уставки:P05.37:0.00В-P05.39 Диапазон уставки:P05.38:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.39:P05.37~10.00В Диапазон уставки:P05.40:-100.0%~100.0% Диапазон	100.0%	0
P05.48	Времяфильтра цииАІЗ	диапазон уставки:Р05.41:0.000сек~10.000сек Диапазон уставки:Р05.42:-10.00В~Р05.44 Диапазон уставки:Р05.43:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:Р05.44:Р05.42~Р05.46 Диапазон уставки:Р05.45:-100.0%~100.0%	0.100 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Диапазон уставки:P05.46:P05.44~10.00В Диапазон уставки:P05.47:-100.0%~100.0% Диапазон уставки:P05.48:0.000ceк~10.000ceк		
P05.49	Выбор входной функции высокочастотн ого импульсного входаНDI	Выбор функции клеммы высокочастотного импульсного входаНDI 0:Входзаданиячастоты, вход настройки частоты 1:Входсчетчика, клемма высокочастотного импульсного счетчика 2:Входдительностисчета, клеммы входа длительностисчета	0	©
P05.50	Нижний предел частотыНDI	0.00 кГц ~ Р05.52	0.00 кГц	0
P05.51	Соответствую щий параметр установки низкой частотыНDI	-100.0%~100.0%	0.0%	0
P05.52	Верхний предел частотыНDI	Р05.50 ~50.00 кГц	50.00 кГц	0
P05.53	Соответствую щий параметр установки высокой частотыНDI	-100.0%~100.0%	100.0%	0
P05.54	Время фильтрации входной частоты HDI	0.000s~10.000 сек	0.100 сек	0
Группа	Р06 Выхо	дные сигналы/клеммы		
P06.03	Выбор функций релейного выходаRO1	0: Отключено 1: ПЧ Работает 2: Вращение «Вперед» 3: Вращение «Назад»	1	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P06.04	Выбор функций релейного выходаRO2	4: Толчковый режим 5: «Авария» (ошибка) ПЧ 6: Проверка степени частоты FDT1 7: Проверка степени частоты FDT2 8: Частота достигнута 9: Работа на нулевой скорости 10:Достигнут верхний предел частоты 11:Достигнут нижний предел частоты 12:Сигнал готовности 13: Намагничивание 14:Предварительный сигнал перегрузки 15: Предварительный сигнал недогрузки 16: Завершение этапов PLC 17: Завершение изкла PLC 18: Достигнуто заданное значение 19:Достигнуто определенное значение 20:Внешняя неисправность 21:Длительность достигнута 22:Время запуска достигнуто 23: МОDBUS выходные виртуальные клеммы 24-30:Резерв	5	0
P06.05	Выбор полярности выходных клемм RO1 и RO2	Код функции используется для задания полярности выходных клемм RO1 и RO2. Когда текущий бит равен 0, выходная клемма положительна. Когда текущий бит равен 1, выходная клеммаотрицательна.  ВТО ВТО RO2 Диапазон уставки:00~0F	00	0
P06.10	Время задержки включения RO1	Код функции определяет соответствующее время задержки программируемыхклемм на включение/ выключение.	0.000 сек	0
P06.11	Время задержки		0.000 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	выключения RO1	RO электрический уровень		
P06.12	Времязадержк ивключения RO2	RO Недеиствительно Действительно/	0.000 сек	0
P06.13	Времязадержк ивыключения RO2	Диапазонуставки :0.000~50.000сек Примечание:Р06.08 иР06.08 являются действительнымитолько приР06.00=1.	0.000 сек	0
P06.14	Выбор функции аналогового выхода АО1	0: Рабочая частота 1:Заданная частота 2:Опорная частота 3: Скорость вращения	0	0
P06.15	Выбор функции аналогового выхода АО2	4: Выходной ток (относительно номинального тока ПЧ) 5: Выходной ток (относительно номинального тока двигателя)	0	0
P06.16	Выбор функции высокочастотн ого импульсного выхода HDO	6: Выходное напряжение 7: Выходная мощность 8:Заданный крутящий момент 9: Выходной крутящий момент 10: Аналоговый вход Аl1 входное значение 11: Аналоговый вход Al2 входное значение 12: Аналоговый вход Al3 входное значение 13:Высокочастный импульсный входНDІзаданное значениедостигнуто 14:МОDВUSзаданное значение 1 15:МОDВUSзаданное значение2 16-21: Резерв 22:Ток при крутящем моменте (соответствует номинальному току двигателя) 23:Токнамагничивания (соответствует номинальному току двигателя) 24-30: Резерв	0	0
P06.17	Нижний пределАО1	Вышеуказанные коды функций определяют относительную взаимосвязь	0.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P06.18	Соответствую щий параметр установки нижнего пределаАО1	между выходнымзначением и аналоговым выходом. Когда выходное значение превышает заданный диапазон максимального или минимального выхода, он будет рассчитывать согласно нижнему	0.00 B	0
P06.19	Верхний пределАО1	или верхнему пределу выхода. Когда аналоговый выход (токовый выход),	100.0%	0
P06.20	Соответствую щий параметр установки верхнего пределаАО1	1мА равен 0.5 В. В различных случаях отличается соответствующий аналоговый выход 100% от выходного значения. Пожалуйста, обратитесь при каждом приложении для	10.00 B	0
P06.21	Времяфильтра цииАО1	получения подробной информации.  А○↑10V (20mA)	0.000 сек	0
P06.22	Нижний пределАО2		0.0%	0
P06.23	Соответствую щий параметр установки нижнего пределаАО2	0.0% 100.0% Диапазон уставки:Р06.18 0.00 В~10.00 В Диапазон уставки:Р06,19 Р06,17~100,0%	0.00B	0
P06.24	Верхний предел AO2	диапазон уставки: Рос. 19 Рос. 17 100.0 % Диапазон уставки: РОс. 20 0.00 В~10.00 В Диапазон уставки: РОс. 21 0.000 сек~10.000	100.0%	0
P06.25	Соответствую щий параметр установки верхнего пределаАО2	диапазон уставки:Р06.21 0.000 сек*10.000 сек* По.000	10.00B	0
P06.26	Времяфильтра цииАО2	Диапазон уставки:Р06.26 0.000 сек~10.000 сек	0.000 сек	0
Группа	Р07 Челов	еко-машинный интерфейс		
P07.00	Пароль пользователя	0~65535 Защита паролем будет действовать при задании любого ненулевого числа. 00000: Снимите предыдущий пароль пользователя, и сделайте	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		недействительной защиту паролем. После того, как пароль пользователя становится действительным, если ввести неправильный пароль, то пользователи не могут войти в меню параметров. Только правильный пароль можетпозволитьпользователю проверить или изменить параметры. Пожалуйста, помните, пароли всех пользователей. Отмена редактирования будет действительной в течении1 минуты. Для доступакпаролюнажмите PRG/ESC для входа в меню редактирования, на дисплее появится "0.0.0.0.0". Без ввода правильного пароля, пользователь не сможет войти в меню.  Примечание:Восстановлением в значения по умолчанию можно очистить пароль, по умолчанию можно очистить пароль, пожалуйста, используйте его с		
P07.02	Выбор функции <mark>©UI©</mark> К/JOG	осторожностью.  О:Отключено  1:Толчковый режим. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для включения толчкового режима.  2:Смена состояния дисплея с помощью кнопки. Нажмите накнопку QUICK/JOG для смены кода функции с отображением справо налево.  3:Смена направления вращения. Нажмите на кнопку QUICK/JOG для смены направления вращения. Данная функция работает, только в режиме управления от панели управления  4:Сбросзадания UP/DOWN  Нажмите на нопку QUICK/JOG для сброса задания от кнопок UP/DOWN.  5: Останов с выбегом.	1	©

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Нажмите на кнопку QUICK/JOGдля		
		останова с выбегом.		
		6: Смена источника команд управления.		
		Нажмите на кнопку QUICK/JOGдля смены		
		источника команд управления.		
		7:Режим быстрого возрата (возврат при		
		незаводских уставках)		
		<b>Примечание</b> : Принажатии на кнопку		
		QUICK/JOGпроисходит переход между		
		вращением вперед/назад, ПЧ не		
		записывает состояние перехода после		
		выключения. ПЧ будет работать в		
		зависимости от параметра Р00.13 при		
		следующем включении питания.		
		Когда Р07.06 = 6, задайте смещение		
		последовательности запуска		
	QUICK/JOG	источниковуправления.		
	смещение	0: Панель управления→ управлениеот		
	выбора	клемм →управление по протоколам связи		
P07.03	последователь	1: Панель управления→ управлениеот	0	0
	-	клемм		
	ности команды	2: Панельуправления←→ управление по		
	запуска	протоколам связи		
		3: Управление от клемм←→ управление		
		по протоколам связи		
		Выбор функции STOP/RST. STOP/RST		
		применяется также для сброса ошибки		
	STOP/RST	0:Действительно только для панели		
P07.04	функция	управления	0	0
	останова	1:Панель управления и клеммы		
		2:Панель управления протокол связи		
		3:Для всех		
	Выбор	0x0000~0xFFFF		
	Параметра1 в	ВІТО: Выходная частота(Гц горит)		
P07.05	состоянии	ВІТ1: Заданная частота(Гц мигает)	0x03FF	0
	работы	ВІТ2: Напряжение DC-шины (Гцгорит)		
<u> </u>	F	ВІТ3: Выходное напряжение(Вгорит)		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		ВІТ4: Выходной ток(Агорит) ВІТ5: Скорость вращения (об/мингорит) ВІТ6: Выходная мощность(%горит) ВІТ7: Выходной момент(% горит) ВІТ8: Задание РІD (% мигает) ВІТ9: Значение обратной связи РІD (%горит) ВІТ10: Состояние входных клемм ВІТ11: Состояние выходных клемм ВІТ12:Заданный момент(%горит) ВІТ13:Значение счетчика импульсов ВІТ14: Значение длины импульсов		
		ВІТ15:РLС и текущий шагпри многоступенчатой скорости		
P07.06	Выбор Параметра2в состоянии работы	ОхОООО-ОХЕГЕГ ВІТО: Значение аналогового входаАІ1 (Угорит) ВІТ1: Значение аналогового входаАІ2(Угорит) ВІТ2: Значение аналогового входаАІ3(Угорит) ВІТ3: Частота высокочастотного импульсного входаНDІ ВІТ4: Процент перегрева двигателя (%горит) ВІТ5: Процент перегрузки ПЧ(%горит) ВІТ6: заданное значение частоты разгона(Гц горит) ВІТ7: Линейная скорость ВІТ8: Переменный ток (входной) (Агорит) ВІТ9~15: Резерв	0x0000	
P07.07	Выбор параметровв режимеостанов	0x0000~0xFFFF ВІТО: Заданная частота(Гцгорит, Частота мигает медленно) ВІТ1: Напряжение DC-шины(В горит) ВІТ2: Состояние входных клемм ВІТ3: Состояние выходных клемм	0x00FF	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		ВІТ4: Задание РІD(%мигает) ВІТ5: Значение обратной связи РІD(%мигает) ВІТ6: Заданныймомент(% мигает) ВІТ7: Значение аналогового входаАІ1 (В горит) ВІТ8: Значение аналогового входаАІ2(В горит) ВІТ9:Значение аналогового входаАІ3(В горит) ВІТ10: Частота высокочастотного импульсного входаНDІ ВІТ11:PLC и текущий шагпри многоступенчатой скорости ВІТ12: Счетчики импульсов ВІТ13-ВІТ15: Резерв		
P07.08	Коэффициент отображения частоты	0.01~10.00 Отображаемая частота = Рабочая частота * Р07.08	1.00	0
P07.09	Коэффициент скорости вращения	0.1~999.9% Скорость вращения механическая = 120 * отображаемуючастоту×Р07.09/Число пар полюсов двигателя	100.0%	0
P07.10	Коэффициент отображениял инейной скорости	0.1∼999.9% Линейнаяскорость= Механическая скорость×Р07.10	1.0%	0
P07.11	Температура выпрямительн ого моста и модуля IGBT	-20.0~120.0°C		•
P07.12	Температура ПЧ	-20.0~120.0°C		•
P07.13	Версия ПО	1.00~655.35		•
P07.14	Время работы	0~65535 час		•
P07.15	Старший бит потребления	На дисплее отображается мощность потребленная ПЧ.		•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	электроэнерги			
	И	Потребляемая мощность ПЧ=Р07.15*1000+Р07.16		
	Младший бит	Диапазон уставки:Р07.15: 0~65535°(*1000)		
P07.16	потребления электроэнерги	Диапазон уставки: 07.15: 0 03333 ( 1000) Диапазон уставки: P07.16: 0.0~999.9°		•
	и	Landing of Abrus 1971 10. 0.0 000.0		
P07.17	Резерв	Резерв		•
P07.18	Номинальная мощность ПЧ	0.4~3000.0 кВт		•
P07.19	Номинальное напряжение ПЧ	50~1200 B		•
P07.20	Номинальный ток ПЧ	0.1~6000.0A		•
P07.21	Заводской код 1	0x0000~0xFFFF		•
P07.22	Заводской код 2	0x0000~0xFFFF		•
P07.23	Заводской код 3	0x0000~0xFFFF		•
P07.24	Заводской код 4	0x0000~0xFFFF		•
P07.25	Заводской код 5	0x0000~0xFFFF		•
P07.26	Заводской код 6	0x0000~0xFFFF		•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P07.27	Тип текущей ошибки	0:Нет ошибки 1:IGBTUзащита фазы(OUt1) 2:IGBTVзащита фазы(OUt2) 3:IGBTWзащита фазы(OUt3) 4:OC1 5:OC2 6:OC3 7:OV1 8:OV2 9:OV3 10:UV 11:Перегрузка двигателя (OL1) 12:Перегрузка ПЧ (OL2) 13:Обрыв входных фаз (SPI) 14: Обрыв выходных фаз (SPO) 15: Перегрев и неисправность модуля ПЧ(OH2)		•
P07.28	Тип предыдущей ошибки	17:Внешняя неисправность (EF) 18:Неисправность протокола RS-485 (CE) 19:Неисправность датчика тока (ItE) 20: Ошибка при автонастройке двигателя(tE) 21: Ошибка ЕЕРROM (ЕЕР) 22:Ошибка обратной связи PID (PIDE) 23:Неисправен тормозной модуль (bCE) 24: Время работы достигнуто (END) 25:Электрическая перегрузка (OL3) 26: Ошибка связи с панелью управления(PCE) 27: Ошибка при передаче параметров (UPE) 28: Ошибка при загрузке параметров(DNE)		•
P07.29	Тип предыдущей ошибки 2	29: Ошибка протокола Profibus (E-DP) 30:Ошибка протокола Ethernet (E-NET) 31: Ошибка протокола CAN (E-CAN)		•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P07.30	Тип предыдущей ошибки 3	32: Короткое замыкание на землю 1(ETH1) 33:Короткое замыкание на землю2(ETH2) 34:Ошибка отклонение скорости (dEu)		•
P07.31	Тип предыдущей ошибки 4	35:H(STu) 36: Пониженное напряжение(LL)		•
P07.32	Тип предыдущей ошибки 5			•
P07.33	Текущая ошибка при стартовой частоте		0.00 Гц	•
P07.34	Линейное изменение частоты при коротком замыкании		0.00Гц	
P07.35	Выходное напряжение при текущей ошибке		0B	
P07.36	Выходной ток при текущей ошибке		0.0A	
P07.37	Напряжение на DC –шине при текущей ошибке		0.0 A	
P07.38	Максимальная температура при текущей ошибке		0.0℃	
P07.39	Состояние входных клемм при текущей ошибке	70	0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P07.40	Состояние выходных клемм при текущей неисправности		0	•
P07.41	Предыдущая ошибкапри стартовой частоте		0.00 Гц	•
P07.42	Опорная частота рампы в предыдущейо шибке		0.00 Гц	•
P07.43	Выходное напряжение при предыдущейо шибке		0B	•
P07.44	Выходной ток при предыдущейо шибке		0.0A	•
P07.45	Напряжение на DC –шине при предыдущей ошибке		0.0B	•
P07.46	Максимальная температура при предыдущей ошибке		0.0°C	•
P07.47	Состояние входных клемм при предыдущей ошибке	70	0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P07.48	Состояние выходных клемм при предыдущей ошибке		0	•
P07.49	Предыдущая ошибка 2при стартовой частоте		0.00Гц	•
P07.50	Выходная частота при предыдущейо шибке 2		0.00Гц	•
P07.51	Выходное напряжение при предыдущейо шибке 2		0B	•
P07.52	Выходной ток при предыдущейо шибке 2		0.0A	•
P07.53	Напряжение на DC –шине при предыдущей ошибке 2		0.0B	•
P07.54	Максимальная температура при предыдущей ошибке 2		0.0°C	•
P07.55	Состояние входных клемм при предыдущей ошибке 2		0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P07.56	Состояние выходных клемм при предыдущей ошибке 2		0	•
Группа	Р08 Расши	ренные функции		
P08.00	Время разгона АСС 2		Зависит от типа двигате ля	0
P08.01	Время торможения DEC 2		Зависит от типа двигате ля	0
P08.02	Время разгона АСС 3	Обратитесь к Р00.11 и Р00.12 для детального определения. В ПЧ серии GD100 определены четыре группы времени АСС /DEC, которые могут	Зависит от типа двигате ля	0
P08.03	Время торможения DEC 3	быть выбраныв группе параметровР5. Первая группа времени ACC/DEC является заводской по умолчанию. Диапазон уставки:0.0~3600.0 сек	Зависит от типа двигате ля	0
P08.04	Время разгона АСС 4		Зависит от типа двигате ля	0
P08.05	Время торможения DEC 4		Зависит от типа двигате ля	0
P08.06	Рабочая частота при толчковом режиме	Этот параметр используется для определения заданной частоты во время толчкового режима. Диапазонуставки: 0.00Гц ~P00.03(Максимальная выходная частота)	5.00 Гц	0
P08.07	Время разгона АССв	ВремяразгонаАССот 0 Гц до максимальной выходной частоты.	Зависит от типа	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	толкчовом		двигате ля	
P08.08	Время торможения DECв толкчовом режиме	Время торможения DEC максимальной выходной частоты (P0.03) до 0 Гц. Диапазон уставки:0.0~3600.0 сек	Зависит от типа двигате ля	0
P08.09	Пропущенная частота 1	Когда заданная частота будет в диапазоне пропущенной частоты, то ПЧ будет	0.00 Гц	0
P08.10	Диапазон пропущенной частоты 1	работать на верхней границе пропущенной частоты. ПЧ может избежать точки механического	0.00 Гц	0
P08.11	Пропущенная частота2	резонанса, установив пропущенные частоты. ВПЧ можно задать три	0.00 Гц	0
P08.12	Диапазон пропущенной частоты2	пропущенные частоты. Но эта функция будет считаться недействительным, если все пропущенныечастоты будут	0.00 Гц	0
P08.13	Пропущенная частота3	установлены в 0.	0.00 Гц	0
P08.14	Диапазон пропущенной частотыЗ	Заданная частота Частота шаговой скорости3 Частота шаговой скорости2 Частота шаговой скорости2 Частота шаговой скорости2 Частота шаговой скорости1  П/2*диапазонз  1/2*диапазонз  1/2*диапазонз  Т/2*диапазонз  Т/2*диа	0.00 Гц	0
P08.15	Диапазон перехода	Функция перехода означает, что выходная частота ПЧ колеблется с заданной	0.0%	0
P08.16	Быстрый переход частотного диапазона	частотой в ее центре. График рабочей частоты иллюстрируется, как показано ниже, переход устанавливается Р08.15 и когда Р08.15	0.0%	0
P08.17	Время	устанавливается как 0, переход 0 без	5.0 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	увеличения	функции.		
	перехода	Выходная частота		
P08.18	Время сокращения перехода	Диапазон перехода по отношению к частоты: диапазон перехода ограничен верхним и нижним пределами частоты: диапазон перехода ограничен верхним и нижним пределами частоты: диапазон перехода частот Р08.15. Быстрый пропуск частоты = Диапазон перехода частот Р08.15. Быстрый пропуск частоты = Диапазон перехода АW × диапазон быстрого пропуска частотыР08.16. При запуске на частоте перехода, значение, являющееся по отношению к быстрому пропуску частоты. Увеличение времени частоты: время от самой низкой точки до высокой. Снижение времени перехода частоты: время от наивысшей точки к наименьшей. Диапазонуставки: Р08.15: 0.0~100.0% (относительно заданной частоты) Диапазонуставки: Р08.16: 0.0~50.0% (от диапазонуставки: Р08.17: 0.1~3600.0 сек Диапазонуставки: Р08.17: 0.1~3600.0 сек Диапазонуставки: Р08.18: 0.1~3600.0 сек	5.0 сек	0
	Настройка	Счетчик работает по входным импульсным		
P08.25	значения	сигналам с клемм HDI.	0	0
	посчета	Когда счетчик достигает фиксированного		
P08.26	Посчет данных	числа, на выходные клеммы будет	0	
PU8.26	значения	выведе сигнал «заданное значение	0	0
ь		достигнуто» и счетчик продолжает		

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		работать; Когда счетчик достигает этого параметра, то будет произведена очистка всех чисел и остановлен пересчет перед следующим импульсом. Р08.26 значения подсчета установки должен быть не больше, чем значением подсчета установки Р08.25. Ниже иллюстрируется функция:		
		нот. RO1, RO2 Задание для управления выходом Посчет данных значения  Диапазон уставки:P08.25:P08.26~65535 Диапазон уставки:P08.26:0~P08.25		
P08.27	Настройка времени работы ПЧ	Задайте время работыПЧ. Когда время работы достигнет заданного времени, на выходные клеммы будет выведен сигнал "Время работы завершено". Диапазонуставки:0~65535 мин	0 мин	0
P08.28	Время сброса ошибки	Время сброса ошибки: установите время сброса ошибки, Если время сброса	0	0
P08.29	Интервал автоматическо го сброса ошибки	превышает это значение, ПЧ будет остановлен для отключения и ожидать восстановление. Интервал сброса ошибки: Интервал времени между ошибкой и временем, когда происходит сброс. Диапазонуставки:Р08.28:0~10 Диапазонуставки:Р08.29:0.1~100.0 сек	1.0 сек	0
P08.30	Снижение нагрузки по частоте, установление понижающего коэффициента	Выходная частота ПЧ изменяется по нагрузке. Используется для баланса мощности, когда несколько ПЧ несут одну нагрузку. Диапазонуставки:0.00~10.00 Гц	0.00 Гц	0
P08.31	Переключение	GD100 поддерживает переход между	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	между управлением «Двигатель 1» и «Двигатель 2»	двумя двигателями. Эта функция используется для выбора управления.  0:Клеммы, выбор цифровых клемм в качествезадания  1: Выбор по протоколу MODBUS  2: Выбор по протоколу PROFIBUS		
P08.32	Обнаружение уровня FDT1	Когда выходная частота превышает соответствующие частоты электрического	50.00Hz	0
P08.33	Обнаружение значения задержки FDT1	уровня FDT, через выходные клеммы будет выведен сигнал «Частота обнаружения уровень FDT», то выходная	5.0%	0
P08.34	Обнаружение уровня FDT2	частота уменьшается ниже, чем значение (электрические уровень FDT	50.00Hz	0
P08.35	Обнаружение значения задержки FDT2	—обнаружения значение удержания FDT) соответствующие сигналы частоты является недействительным. Ниже приводится диаграмма сигнала:  Выходная частота БРТ электрический уровень  диапазонуставки: Р08.32: 0.00Гц~Р00.03(Максимальная частота) Диапазонуставки: Р08.33: 0.0~100.0%(FDT1 электрический уровень) Диапазонуставки: Р08.34: 0.00~Р00.03(Максимальная частота) Диапазонуставки: Р08.35: 0.0~100.0%FDT2 электрический уровень)	5.0%	0
P08.36	Обнаружение значения заданной частоты	Когда выходная частота достигает нижнего или верхнего диапазона заданной частоты, то через выходные клеммы будет подан выходной сигнал «частота достигнута», см. схему ниже для	0.00Hz	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		получения подробной информации: Выходная частота  Заданная частота  ТДиапазон  Т  Диапазон  Т  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д  Д		
P08.37	Включение торможения	Этот параметр используется для управления внутренним блоком торможения.  0:Отключено 1:Включено Примечание: Применяется только к внутреннему блоку торможения.	0	0
P08.38	Пороговое напряжение при торможении	После установки исходного напряжения DC-шины, измените этот параметр, чтобы тормозная нагрузка работала надлежащим образом. Изменение заводских значений с уровнем напряжения Диапазонуставки200.0~2000.0 В	380 B 700.0 B	0
P08.39	Режим работы вентилятора	0:Расчетный рабочий режим (Управление по°С) 1: Вентилятор работает после включения питания	0	0
P08.40	Выбор PWM	0:PWMрежим 1, 3-хфазныйи 2-х фазный 1:PWMрежим 2, 3- хфазный	0	0
P08.41	По выбору	0: Отключено 1: Действительно	1	0
P08.42	Управление данными с панели управления	0x000~0x1223 LEDEдиниц:Разрешить выбор частоты 0:Кнопки«∧/∨»и встроенный потенциометр 1:Только кнопки «∧/∨»	0x0000	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		2:Только встроенный потенциометр 3:Нет управления откнопок«л/v» ивстроенного потенциометра LEDДесятки: Выбор частоты управления 0:Эффективно, когда Р00.06 = 0 или Р00.07 = 0 1:Эффективно для всех уставок частоты 2: Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости, при многоступенчатой осорости, при многоступенчатой осорости.  LEDСотни: Выбор действия во время 0:Параметр действителен 1: Действителено во время работы, очищается после останова 2: Действителено во время работы, очищается после получения команды stop LEDТысячи:Встроенные функциикнопок «л/v» и встроенные функции действительны 1:Встроенные функциине действительны		
P08.43	Резерв	Резерв		0
P08.44	Параметр управления клемм UP/DOWN	0x00~0x221 LED Единицы: Выбор частоты управления 0:UP/DOWNвключено 1:UP/DOWNorknoveно 1:UP/DOwNorknoveно LEDДесятки: Выбор частоты управления 0: Включены, когдаР00.06=0 оилиР00.07=0 1: Эффективно для всех уставок частоты 2:Неэффективно для многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости, при многоступенчатой скорости имеет приоритет LEDCotни: Выбор действия во время останова 0: Установка эффективна 1:Действителено во время работы, очищается после останова	0x000	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		2:Действителено во время работы, очищается после получения команды stop		
P08.45	КлеммыUP Шаг увеличениячас тоты	0.01~50.00Гц/сек	0.50 Гц/сек	0
P08.46	КлеммаDOWN Шаг уменьшения частоты	0.01~50.00Гц/сек	0.50 Гц/сек	0
P08.47	Выбор действия при окончании задания частоты	0x000~0x111  LEDEдиницы: Выбор действия при цифровой регулировке частоты выключен.  0: Сохранить при выключенном питании 1:Сброс, когдапитаниевыключено LEDДесятки: Выбор действия при выключении частоты по MODBUS 0: Сохранить привыключенном питании 1: Сброс, когда питание выключено LEDСотни: Выбор действия, когда установка других частот выключена 0: Сохранить при выключенном питании 1: Сброс, когдапитаниевыключено	0x000	0
P08.48	Старший бит исходного энергопотребл ения	Этот параметр используется для задания исходное значение потребляемой мощности.	0°	0
P08.49	Младший бит исходного энергопотребл ения	Исходное значение потребляемой мощности =P08.48*1000+ P08.49 Диапзон уставки:P08.48: 0~59999°(k) Диапзон уставки:P08.49:0.0~999.9°	0.0°	0
P08.50	Торможение магнитным потоком	Этот код функции используется для включения магнитного потока. 0: Отключено 100~150: чем выше коэффициент, тем больше сила торможения. ПЧ может замедлить работу двигателя,	0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		увеличив магнитный поток. Энергиия вырабатываемая двигателем во время торможения может быть преобразованы в тепловую энергию, путем увеличения магнитного потока.		
P08.51	Коэффициент входной мощности ПЧ	Этот код функции используется для настройки отображаемого входного переменного тока ПЧ. Диапзон уставки:0.00~1.00	0.56	0
Группа	Р09 Упра	авление PID		
P09.00	Выбористочни казаданияPID	4: Высокочастотный входHDI 5: Многоступенчатая скорость 6:MODBUS 7~9: Резерв Примечание: Многоступенчатая скорость описана в группе параметровР10.	0	0
P09.01	Задание PID с панели управления	Когда Р09.00 = 0, установите значение обратной связи системы с панели упарвления. Диапазон уставки:-100.0%~100.0%	0.0%	0
P09.02	Выбор источникаобра тной связи PID	Выбористочника задания обратной связи PID  0: Аналоговый входАI1  1: Аналоговый входАI2  2: Аналоговый входАI3  3:ВысокочастотныйвходНDI  4:MODBUS  5-7:Резерв  Примечание: Данныеисточники обратной связи могут не совпадать, в противном случае, не могут эффективно управлять	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		PID.		
P09.03	Выбор компонентов выхода PID	0:Выход РІD является положительным: Когда сигнал обратной связи превышает значение РІD, выходная частота ПЧ будет уменьшаться для балансировния РІD. 1:Выход РІD негативный: Когда сигнал обратной связи меньше, чем значение РІD, выходная частота преобразователя частоты будет увеличиваться сбалансировать РІD.	0	0
P09.04	Пропорционал ьное усиление (Кр)	Функция применяется к пропорциональному усилениюР входа PID. Диапазон уставки:0.00~100.00	1.00	0
P09.05	Время интегрировани я (Ti)	Этот параметр определяет скорость PID регулятора для выполнения интегрального регулирования PID при отклоненииобратной связи и задания. Диапазон уставки:0.01~10.00 сек	0.10 сек	0
P09.06	Время диффиренцир ования (Td)	Этот параметр определяет время диффиренцирования PID регулятора. Диапазон уставки:0.01~10.00 сек	0.00 сек	0
P09.07	Цикл выборки(Т)	Этот параметр означает цикл выборки обратной связи. Диапазон уставки: 0.00~100.00 сек	0.10 сек	0
P09.08	Предел отклонения управления PID	Задает максимальное отклонение выходаРIDв замкнутом контуре. Как показано на диаграмме ниже, PIDрегулятор перестает работать во время выхода за пределы отклонения. Функция позволяет правильно отрегулировать точность и стабильность системы.	0.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Заданное обратная связь Предел отклонения значение т т т выходная частота т т дипазон уставки:0.0~100.0%		
P09.09	Верхний предел выходаРID	Эти параметры используются для задания верхнего и нижнего предела выхода PID регулятора.	100.0%	0
P09.10	Нижний предел выходаРID	100.0 % соответствует макс. частота или макс. Напряжению( Р04.31) Дипазонуставки: Р09.09: Р09.10~100.0% Дипазон уставки:Р09.10: -100.0%~Р09.09	0.0%	0
P09.11	Значение обратной связи в автономном режиме обнаружения	Значение обратной связи PIDв автономном режиме обнаружения, когда обнаруженное значение меньше или равно значению обратной связи и время обнаружения превышает заданное	0.0%	0
P09.12	Время обнаружения автономной обратной связи	значение в Р09.12, ПЧ сообщит, что «Ошибка автономной обратной связи РІD» и на дисплее будет отображаться РІDЕ.  Выходная частота 11<72, ПЧ работает 12=P09. 12  Р09.11  Дипазон уставки:P09.11: 0.0~100.0% Дипазон уставки:P09.12: 0.0~3600.0s	1.0s	0
P09.13	Выбор регулировки	0x00~0x11 LEDЕдиницы:	0x00	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	PID	О:Сохраните интегральное регулирование, когда частота достигает верхнего или нижнего пределов; интегрирование показывает изменения между заданием и обратной связью, если она достигает внутреннего предела. Когда заданию и обратной связи, необходимо больше времени, чтобы компенсировать влияние непрерывной работы и интегрирование будет меняться.  1: Останов интегрирования, когда частота достигает верхнего или нижнего пределов. Если интегрирование держить соотношение между заданием и обратной связью стабильно, то изменения интегрирования будут быстро меняться в зависимости от процесса.  LEDДесятки:  О:То же самое с направлением вращения; если выход РІD регулятора будет отличаться от текущего рабочего направления, то внутреннее выведет в О вынужденно.  1:Противополжно параметру направления		
Группа	P10 PICu	многоступенчатое управление скоросты	0	
P10.00	PLC	0: Останов после запуска. ПЧ должен дать команду снова после окончания цикла. 1: Запуск на конечное значение после запуска. После окончания сигнала, ПЧбудет, работает на частоте и направлении при последнем прогоне. 2: Цикл работы. ПЧбудет, работает до получения команды stop, а затем, система будет остановлена.	0	0
P10.01	Выбор памятиPLC	0: Нет памяти при потере напряжения питания 1:Памятьприпотере; напряжения питания:	0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		PLC записывает запущенные шаги и циклы		
		при потере напряжения питания.		
P10.02	Многоступенча тая скорость0	100,0% установки соответствует макс. ЧастотеР00.03.	0.0%	0
P10.03	Продолжитель ность работы 0	При выборе управления отPLC, установите P10.02 ~ P10.33 для	0.0 сек	0
P10.04	Многоступенча тая скорость1	определения частоты и направления для всех шагов.	0.0%	0
P10.05	Продолжитель ность работы1	Время Р10.28 торможения DEC Р10.04 (2 Стадия) Р10.02	0.0 сек	0
P10.06	Многоступенча тая скорость 2	P10.32	0.0%	0
P10.07	Продолжитель ность работы2	разгона АСС №10.06 (2 Стафия) Р10.03 Р10.05 Р10.07 Р10.31 Р10.33	0.0 сек	0
P10.08	Многоступенча тая скорость3	Примечание: Символ многоступенчатой скорости определяет направление	0.0%	0
P10.09	Продолжитель ность работы3	работыPLC. Отрицательное значение означает обратного вращения.	0.0 сек	0
P10.10	Многоступенча тая скорость 4	Многоступенчатая скорость находятся в диапазонеfmax ∼ fmax и она может быть	0.0%	0
P10.11	Продолжитель ность работы4	отрицательной. В ПЧ серии GD100 можно задать 16 шагов	0.0 сек	0
P10.12	Многоступенча тая скорость 5	скорости, выбрав комбинации с помощью клемм 1 ~ 4, соответствующие скорости от	0.0%	0
P10.13	Продолжитель ность работы5	0 до скорости 15. Выходная частота В П	0.0 сек	0
P10.14	Многоступенча тая скорость 6		0.0%	0
P10.15	Продолжитель ность работы6		0.0 сек	0
P10.16	Многоступенча тая скорость 7	S1 ON ON ON ON ON ON ON ON	0.0%	0
P10.17	Продолжитель ность работы7	S2 T ON 1 ON 1 T T	0.0 сек	0
P10.18	Многоступенча тая скорость 8	s4 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	0.0%	0

Код	Имя	п	одро	обно	е оп	исан	ие п	арам	етро	ОВ	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P10.19	Продолжитель ность работы8	задає Вы бе						ую с	коро	сть с	0.0 сек	0
P10.20	Многоступенча тая скорость 9	помоі перек								емых	0.0%	0
P10.21	Продолжитель ность работы9	Запус много									0.0 сек	0
P10.22	Многоступенча тая скорость 10	опред Соотн S4 и і	НОШЄ	ения остуі	межд	цу кл	Эмма	ами S	81, S	2, S3,	0.0%	0
P10.23	Продолжитель ность работы 10	-	OFF		OFF ON	ON ON	OFF OFF		OFF	ON ON	0.0 сек	0
P10.24	Многоступенча тая скорость 11	-		-	OFF OFF	-	-	ON OFF	ON OFF	ON OFF	0.0%	0
P10.25	Продолжитель ность работы11		OFF		2 OFF	-	4 OFF	<del>                                     </del>	6 OFF		0.0 сек	0
P10.26	Многоступенча тая скорость12		OFF OFF	OFF OFF	ON OFF		OFF ON	OFF ON	ON	ON ON	0.0%	0
P10.27	Продолжитель ность работы12	Шаг		9	ON 10	ON 11	ON 12	ON 13	14	ON 15	0.0 сек	0
P10.28	Многоступенча тая скорость13	Дипа: -100.0	)~10	0.0%	,			<17):			0.0%	0
P10.29	Продолжитель ность работы13	Дипа: 1 <n<< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.0 сек</td><td>0</td></n<<>									0.0 сек	0
P10.30	Многоступенча тая скорость14										0.0%	0
P10.31	Продолжитель ность работы14										0.0 сек	0
P10.32	Многоступенча тая скорость15										0.0%	0
P10.33	Продолжитель										0.0сек	0

Код	Имя	По	Подробное описание параметров							Значен ие по умолча нию	Измене ние
	ность										
	работы15										
	PLСшаги0~7	Ниже г	приводі Т	ится по	ОДР					,	
P10.34	выборвремени разгона/тормо	Код	Binary	hit	Ш	/DE	ACC /DE		/DE	0×0000	0
1 10.01	же-ния	код	Dillary	DIL	аг	CO	C 1	C 2	C 3	CXCCCC	
	ACC/DEC		BIT1	BIT0	0	00	01	10	11		
			BIT3	BIT2	1	00	01	10	11		
					2	00	01	10	11		
				_	3	00	01	10	11		
		10.34			4	00	01	10	11		
			BIT11	BIT10	5	00	01	10	11		
			BIT13	BIT12	6	00	01	10	11		
			BIT15	BIT14	7	00	01	10	11	0x0000	
			BIT1	BIT0	8	00	01	10	11		
			BIT3	BIT2	9	00	01	10	11		
	PLСшаги8∼15в ыбор		BIT5	BIT4	10	00	01	10	11		
P10.35	Времениразгон		BIT7	BIT6	11	00	01	10	11		0
	а/торможе-ния ACC/DEC	10.35	BIT9	BIT8	12	00	01	10	11		
			BIT11	BIT10	13	00	01	10	11		
			BIT13	BIT12	14	00	01	10	11		
			BIT15	BIT14	15	00	01	10	11		
		После	того, ка	ак полі	530	вател	ь выб	берал			
			тствую								
			инение разован						том		
			зазоваг влены						I CIVI		
		функці				,					
		Дипазо	он уста	вки: -0	x00	00~0	xFFFI	=			
P10.36	Выбор способа	0: Пер	езапуст	тите от	пе	рвого	о шага	a;		0	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	перезапуска PLC	остановво время запуска (причины: команда «Стоп», «ошибка», выключение питания), запустить из первого шага после перезагрузки.  1: Продолжение работына частоте останова; остановво время работы (причина: команда «Стоп», ошибка), ПЧ запишет время работы и автоматически, введет шаг после перезапуска и сохранит работуна заданной частоте.		
P10.37	Выбор единицы времени при многоступенча той скорости	0: Секунды: время работы измеряется в секундах 1: Минуты: время работы измеряется в минутах	0	0
Группа	Р11 Пара	метры защиты		
P11.00	Защита от потери фазы	0x00~0x11 LEDEдиницы: 0: Отключить защиту от потери входных фаз 1: Включить защиту от потери входных фаз LEDДесятки: 0: Отключить защиту от потери входных фаз 1: Включить защиту от потери входных фаз 1: Включить защиту от потери входных фаз	11	0
P11.01	Выбор функции Уменьшение частоты при внезапной потери мощности	0: Включено 1: Отключено	0	0
P11.02	Коэффициент снижения частоты при	Диапазонуставки: 0.00Гц/сек~Р00.03 (Максимальная частота) После внезапной потери мощности сети	10.00H z/s	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	внезапном отключении питания	напряжение наDC-шине падает до точки уменьшения частоты, ПЧ начинает уменьшать рабочую частоту по параметру Р11.02, подайте напряжение на ПЧ снова.  Степень напряжения 220В 380В Точка снижения частоты при внезапном отключении 260В 460В питания  Примечание:  1. Отрегулируйте параметр правильно, чтобы избежать останова, вызванного защитойПЧ во время переключения в сети. 2. Этой функцией можно включить запрет защиты по входному напряжению		
P11.03	Защита от повышенного напряжения и потеря скорости	О:Отключено 1:Включено Выходной ток Скорость потерм точки во время перенапряжения Выходная частота	1	0
P11.04	Защита от повышенного напряжения припотери скорости	120~150%(напряжение DC- шины)(380V) 120~150%( напряжение DC- шины)(220V)	140%	0
P11.05	Выбор предела по току	Во время работы ПЧ эта функция обнаруживает выходной ток и сравнивет егопределом, установленном в Р11.06.	1	0
P11.06	Автоматически й уровень предела по току		160.0%	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P11.07	Установление понижающего коэффициента в предел по току	Выходной ток предел точки Выходной ток предел точки Выходная частота заданная заданная частота заданная заданна	10.00Гц/ сек	©
P11.08	Предупредите ль- ный аварийный сигнал перегрузки двигателя или	Выходной ток ПЧ или двигателя выше P11.09, и длительность времени выше P11.10, то будет выведен предварительный аварийный сигнал перегрузки.	0x000	0
P11.09	Уровень тестирования аварийного предупредител ь- ного сигнала	предупредительной перегрузки	G motor:15 0%	0
P11.10	Время обнаружения предварительн ой перегрузки	R01, R02  Предупредительное время  Диапазонуставки: Р11.08: Включение и определение предварительного аврарийного сигнала перегрузки ПЧ или двигателя.  Диапазон уставки: 0x000~0x131  LEDEдиницы:  0:Предварительный авараийный сигнал перегрузки двигателя, соответствовует	1.0 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		номинальному току двигателя  1: Предварительный авараийный сигнал перегрузки ПЧ, соответствовует номинальному токуПЧ  LEDДесятки: 0:ПЧ продолжает работать после предварительного сигнала о недогрузке  1:ПЧ продолжает работать после предварительного аварийного сигнала недогрузкии запуска после сигнала ошибка по перегрузке  2: ПЧ продолжает работать после предварительного аварийного сигнала недогрузкии запуска после сигнала ошибка по перегрузке  2: ПЧ продолжает работать после предварительного аварийного сигнала недогрузкии запуска после сигнала ошибка по недогрузкии запуска после сигнала ошибка по недогрузка  3: ПЧ останавливается, когда перегрузка или недогрузка  LEDCотни: 0: Обнаружение все время 1: Обнаружение при постоянной работе Диапазонуставки: Р11.10: 0.1~60.0 сек		
P11.11	Уровень обнаружения предварительн ого аварийного сигнала о недогрузке	Если выходной ток ПЧ меньше чем Р11.11, и время выходит за Р11.12, то ПЧ будет выводить предварительный аварийный	50%	0
P11.12	Время обнаружения предварительн ого аварийного сигнала о недогрузке	сигнал о недогрузке Дипазон уставки:Р11.11: 0~Р11.09 Дипазон уставки:Р11.12: 0.1~60.0 сек	1.0 сек	0
P11.13	Выбор действия выходных	Выберите действие выходных клемм при пониженном напряжении и сбросе ошибки 0x00~0x11	0x00	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	клемм при ошибке	LEDЕдиницы:  0: Действие при ошибке «Пониженное напряжение»  1: Нет действия LEDДесятки:  0: Действия во время автоматического сброса  1:Нет действия		
P11.14	Определение отклонения скорости	1.0~50.0% Установите время обнаружения отклонения скорости	10.0%	•
P11.15	Время обнаружения отклонения скорости	Этот параметр используется для задания времени обнаружения отклонения скорости.  Обнаружение фактического значения Обнаружение заданного значения Т1 <t2, 0.0~10.0="" 12="P11." 13="" td="" дипазон="" пч="" работает="" сек<="" уставки:p11.08:=""><td>0.5 сек</td><td>0</td></t2,>	0.5 сек	0
Группа	Р14 Протоко	лы связи		
P14.00	Адрес ПЧ	Диапазон уставки:1~247 Когда ведущее устройство пишет фрейм, коммуникационный адрес ведомого устройства устанавливается в 0; широковещательный адрес является коммуникационным адресом. Все ведомые устройства на MODBUS fieldbus могут принять кадр, но не отвечают. Адрес ПЧ является уникальным в сети	1	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		связи. Это является основополагающим для связи точка-точка между верхним монитором и привод. Примечание: Адрес ведомогоПЧ нельзя задать 0.		
P14.01	Скорость связи	Установите скорость цифровой передачи данных между верхним монитором и ПЧ. 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS	4	0
P14.02	Настройка проверки цифровых битов	Формат данных между верхним монитором и ПЧ должны быть одинаковыми. В противном случае сообщение не принимается 0: Нет проверки (N,8,1) дляRTU 1: Нечет (E,8,1)дляRTU 2: Чет (O,8,1)дляRTU 3: Нет проверки(N,8,2) дляRTU 4:	1	0
P14.03	Задержка ответа	0~200мсек Это означает промежуток времени между временем, когда ПЧ получает данные и послает его в PLC или другому ПЧ и полученным ответом.	5	0
P14.04	Время ошибок связи	0.0(Недопустимо),0.1∼60.0 сек Когда код функции имеет значение 0.0, это недопустимый параметр,для коммуникаций связи.	0.0 сек	0

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
		Когда код функции устанавливается в 0, и если интервал времени между двумя сообщениями превышает, то система сообщит «Ошибка RS-485» (СЕ). Как правило, установите его в 0; Установите как параметр для постоянной связи и мониторинга состояния связи.		
P14.05	Обработка ошибок передачи	0: Сигнализация и свободный останов 1: Нет тревоги и продолжение работы 2: Без сигнализации и останов, согласно режимов останова (только под контролем связи) 3: Без сигнализации и останов,согласно режимов останова (при всех режимах управления)	0	0
P14.06	Выбор действия обработки сообщения	0x00~0x11 LEDЕдиницы: 0: Операции с ответом: ПЧ будет реагировать на все команды чтения и записи от верхнего монитора. 1: Операции без ответа; ПЧ реагирует только на команды чтение за исключением команду записи ПЧ. LED Десятки:(Резерв)	0x00	0
P14.07	Резерв			•
P14.08	Резерв			•
Группа	Р17 Монит	оринг Отображение заданной частоты на		
P17.00	Заданная частота	отооражение заданной частоты на дисплее ПЧ Диапазон: 0.00 Гц~Р00.03	0.00 Гц	•
P17.01	Отображение выходной частоты на		0.00 Гц	•
P17.02	Кривая заданной частоты	Отображение кривой заданной частоты на дисплее ПЧ Диапазон: 0.00 Гц~Р00.03	0.00 Гц	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
P17.03	Выходное напряжение	Отображение выходного напряжения на дисплее ПЧ Диапазон: 0∼1200 В	0 B	•
P17.04	Выходной ток	Отображение выходного тока на дисплее ПЧ Диапазон: 0.0~5000.0A	0.0 A	•
P17.05	Скорость вращения двигателя	Отображение скорости вращения двигателя на дисплее ПЧ. Диапазон: 0∼65535об/мин	0 об/мин	•
P17.06	Текущий ток	Отображение текущего тока на дисплее ПЧ Диапазон: 0~5000.0 А	0.0A	•
P17.07	Ток намагничивани я	Отображение тока намагничивания на дисплее ПЧ Диапазон: 0.0∼5000.0A	0.0A	•
P17.08	Мощность двигателя	Отображение мощности двигателя на дисплее ПЧ. Диапазон: -300.0% (Номинальный ток двигателя)	0.0%	•
P17.09	Выходной момент	Отображение текущего выходного момента ПЧ на дисплее. Диапазон: -250.0~250.0%	0.0%	•
P17.10	Оценочная частота двигателя	Оценки частоты двигателя при векторном управлении в разомкнутом контуре Диапазон: 0.00~ P00.03	0.00 Гц	•
P17.11	Напряженние Dc-шины	Отображение текущего напряжение DC-шины ПЧ Диапазон: 0.0~2000.0 В	0 B	•
P17.12	Состояние входных клемм и переключател ей	Отображение текущего состояния входных клемм и переключателей ПЧ Диапазон: 0000~00FF	0	•
P17.13	Состояние выходных клемм и переключател	Отображение текущего состояния выходных клемм и переключателей ПЧ Диапазон: 0000~000F	0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	ей			
P17.14	Цифровая регулировка	Корректировка дисплея с помощью клавиатуры панели управления ПЧ. Диапазон :0.00 Гц~Р00.03	0.00 Гц	•
P17.15	Крутящий момент	Отображение крутящего момента, учитывая процент ток. Номинальный крутящий момент двигателя. Диапазон: -300.0%~300.0% (Номинальный ток двигателя)	0.0%	•
P17.16	Линейная скорость	Отображение на дисплее текущей линейной скорости. Диапазон: 0∼65535об/мин	0об/ми н	•
P17.17	Резерв		0	•
P17.18	Подсчет значений	Отображение на дисплее текущих значений подсчета Диапазон: 0∼65535	0	•
P17.19	AI1 входное напряжение	Сигнал аналогового входаАI1 Диапазон: 0.00~10.00 В	0.00 B	•
P17.20	AI2 входное напряжение	Сигнал аналогового входаАI2 Диапазон: 0.00~10.00 В	0.00 B	•
P17.21	AI3 входное напряжение	Сигнал аналогового входаАI3 Диапазон: -10.00~10.00 В	0.00 B	•
P17.22	ЧастотавходаН D <b>I</b>	Частотавхода HDI Диапазон: 0.00~50.00 кГц	0.00 kHz	•
P17.23	Заданное значениеР <b>I</b> D	Заданное значение PID Диапазон: -100.0~100.0%	0.0%	•
P17.24	Значение ответа PID	Значение ответа PID Диапазон: -100.0~100.0%	0.0%	•
P17.25	Коэффициент мощности двигателя	Коэффициент мощности двигателя. Диапазон: -1.00~1.00	0.0	•
P17.26	Время работы ПЧ	Отображение на дисплее время работы ПЧ. Диапазон:0~65535 мин	0 мин	•
P17.27	PLC и текущие шаги	Отображение надисплее состояния PLC и текущих шагов многоступенчатой скорости	0	•

Код	Имя	Подробное описание параметров	Значен ие по умолча нию	Измене ние
	многоступенча той скорости	Диапазон: 0~15		
P17.28	Выход контроллераА SR	Отображения выхода контроллера ASR в процентах от номинального крутящего момента относительно двигателя Диапазон: -300.0%~300.0% (ток двигателя)	0.0%	•
P17.29	Резерв		0.0	•
P17.30	Резерв		0.0	•
P17.31	Резерв		0.0	•
P17.32	Сцепление магнитного потока	Отображение на дисплее сцепления магнитного потока. Диапазон: 0.0%~200.0%	0	•
P17.33	Ток возбуждения	Отображениие на дисплее тока возбуждения при векторном управлении. Диапазон: -3000.0~3000.0A	0	•
P17.34	Ток при крутящем момент	Отображениие на дисплее тока крутящего момента при векторном управлении. Диапазон: -3000.0~3000.0A	0	•
P17.35	Входной ток ПЧ	Отображениие на дисплее входного тока ПЧ. Диапазон: 0.0~5000.0A	0	•
P17.36	Выходной момент	Отображениие на дисплее выходного момента. Положительноезначение - двигатель, отрицательное значение - генератор. Диапазон: -3000.0 Нм~3000.0 Нм	0	•
P17.37	Резерв		0	•
P17.38	Резерв		0	•
P17.39	Резерв		0	•

# 6 Ошибки и техническое обслуживание 6.1 Интервалы обслуживания

Если ПЧ установлен в соответствующей среде, то требуется минимальное обслуживание. В таблице перечислены интервалы текущего технического обслуживания, рекомендованныеINVT.

	ия, рекомендова оверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
Окружающая среда		Проверка температуры окружающей среды, влажностии вибрации. Наличие пыли, газа, нефти, тумана и воды.	Визуальный осмотр и инструментал ьный тест	См. руководство
		Убедитесь, что нет никаких инструментов и других объектов	Визуальный осмотр	Отсутствие инструментов и опасных объектов.
Нап	ряжение	Убедитесь, что напряжение силовых цепей и цепей управления в норме.	Проверка с помощью мультиметра	См. руководство
Панепь	управления	Убедитесь, в том, что показания дисплее четкие	Визуальный осмотр	Символы видны на дисплее.
Панель	управления	Убедитесь, что символы отображаются полностью	Визуальный осмотр	См. руководство
Основные цепи		Убедитесь,что все винты затянуты	Затяните	NA
	Для общественного использования	Убедитесь, что нет повреждений изоляторов, смены цвета, искревлений вызванных перегревом или старением.	Визуальный осмотр	NA
				NA
		Убедитесь в отсутствии пыли и грязи	Визуальный осмотр	Примечание:Е сли изменился цвет медных проводов, то

Пре	оверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
				ю работу ПЧ.
	Выходные	Убедитесь, что нет повреждений изоляции, смены цвета вызванных перегревом.	Визуальный осмотр	NA
	провода	Убедитесь в том, что нет трещин и изменений цвета.	Визуальный осмотр	NA
	Состояние клемм	Убедитесь, что нет повреждений	Визуальный осмотр	NA
	10 IOMM	Убедитесь, что нет повреждений изоляторов, смены цвета, искревлений вызванных перегревом или старением.	Визуальный осмотр	NA
	Конденсато ры фильтра	Убедитесь, что предохранительный клапан в нужном месте.	Оцените время использовани я, согласно техническому обслуживани ю и замерьте емкость.	NA
		В случае необходимости, измерить емкость.	Измерьте емкость с помощью приборов.	Имерения должны быть не ниже исходного значения*0,8 5.
		Убедитесь в том, что следов нагара от перегрева.	Визуальный осмотр и запах	NA
	Резисторы	Убедитесь в том, что резисторы подключены.	Визуальный осмотр и проверьте с помощью мультиметра	Сопротивлен ие должно быть не менее ±10% от стандартного значения.
	Трансформа	Убедитесь в том, что нет	Визуальный	NA

Пре	оверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
	тор и реактор	вибрации и запаха	осмотр, запах, слух	
	Контакторы	Убедитесь в том, что нет вибрации и шума	Слух	NA
	и реле	Убедитесь, что контактор в порядке.	Визуальный осмотр	NA
		Убедитесь, что нет незатянутых винтов и контактов.	Закрепите	NA
		Убедитесь, что нетзапаха и смены цвета.	Визуальный осмотр и запах	NA
Цепь	РСВ и	Убедитесь, что нет повреждений и ржавчины.	Визуальный осмотр	NA
управле ния	разъемы	Убедитесь, что нетследов потоков на конденсаторах.	Визуальный осмотр и оценка времени использовани я перед ослуживание м	NA
		Убедитесь в том, что нет вибрации и шума	Слух и визуальный осмотр или вращатьрукой	Стабильное вращение
	Роцтипатор	Убедитесь в том, крыльчатка на месте	Закрепите	NA
Система охлажде ния	Вентилятор охлаждения	Убедитесь в том, что нет трещин и изменений цвета.	осмотр и оценка использовани я времени по техническому обслуживани ю	NA
	Вентиляцио нный воздуховод	Убедитесь в том, внутри вентилятора отсутствуют посторонние предметы.	Визуальный осмотр	NA

Пр	оверка	Проверка элемента	Метод проверки	Критерий
	й воздуховод	внутри вентилятора	осмотр	
		отсутствуют		
		посторонние предметы.		

# 6.1.1 Вентилятор охлаждения

Вентилятор имеет минимальную продолжительность 25 000 часов работы. Фактическая продолжительность зависит от использования ПЧ и температуры окружающей среды.

Часы работы можно посмотреть вР07.15 (время работы ПЧ).

Неисправность вентилятора может быть предсказано из-за увеличения шума от подшипников вентилятора. Если ПЧ эксплуатируется в важной части процесса. замена вентилятора рекомендуется после того, как эти симптомы появляются. Вентиляторы длязамены доступны вINVT.



- ♦ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности. Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования. вки".
- 1. Остановите ПЧ и отключите его от источника питания переменного тока и подождите по крайней мере время обозначено на ПЧ.
- 2. С помощью отвертки поднимите держатель вентилятора немного вверз от передней крышки.
- Отключите кабель вентилятора.
- 4. Удалите держатель вентилятора из петли.
- Установить новый держатель вентилятора, включая вентилятор в обратном порядке.
- Подключите питание.

# 6.1.2 Конденсаторы

# Формовка конденсаторов

Конденсаторы DC-шины должны быть отформованы согласно инструкции, если ПЧ был на хранении долгое время.Время хранения отсчитывается с даты производства, которая отмечена в серийном номереПЧ

Время	Принцип работы	
Время хранения меньше, чем 1 год	Работа без подзарядки	
Время хранения 1-2 года	Подключение к питающей сети не менее чем за 1 час до начала работы	
Время хранения 2-3 лет	Использовать для зарядки напряжениеПЧ  • При25% Номинального напряжения в течении30минут  • При 50% Номинального напряжения в течении 30минут  • При 75% Номинального напряжения в течении 30минут	

Время	Принцип работы		
	• ПРи 100% Номинального напряжения в течении 30минут		
Время хранения более 3 лет	Оспользовать для зарядки напряжениеПЧ  • При 25% Номинального напряжения в течении 2часов  • При 50% Номинального напряжения в течении 2часов  • При 75% Номинального напряжения в течении 2часов  • При 100% Номинального напряжения в ечении 2часов		

Методика с использованием напряжения заряда для ПЧ:

Правильный выбор напряжения зависит от напряжения питания ПЧ. Однофазное питание 220ВАС/2А применяется к 3-х фазным 220В АС ПЧ в качестве входного напряжения. ПЧ с 3-х фазным 220В АС в качестве входного напряжения можно применить 1-но фазное напряжения 220 в АС/2А. Все конденсаторы DC — шины заряжаются в то же время, через один выпрямитель.

ПЧ высокого напряжения нуждается в высоком напряжении (например, 380V) во время зарядки. Маленькая мощность конденсатора (2A достаточно) может использоваться, потому что конденсатор, заряжаясь, почти не нуждается в токе.

### Замена электролитических конденсаторов



→ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности. Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования.

Замените электролитические конденсаторы, если время работы ПЧ выше 35000. Пожалуйста, свяжитесь с местным отделениям INVT или по нашей Национальной горячей линии (400-700-9997) для выполнения данной работы.

#### 6.1.3 Силовые кабели



- ⋄ Прочтите и следуйте указаниям в главе Меры предосторожности. Игнорирование инструкций может причинить телесные повреждения или смерть, или повреждение оборудования.
- 1. Остановите ПЧ и отключите его от источника питания переменного тока и подождите по крайней мере время обозначено на ПЧ.
- 2. Проверить гправильность подсоединения кабеля питания.
- 3. Включите питание.

# 6.2 Устранениеошибок



 Только квалифицированным электрикам разрешается обслуживать ПЧ. Прочитайте инструкции по технике безопасности в главе «Техника безопасности» перед началом работы с ПЧ.

# 6.2.1 Индикация ошибок и тревог

Ошибки отображаются на LEDs - дисплее.См. «Порядокработы».

Когданадисплеегорит TRIP, то ПЧ находиться в состоянии ошибки или тревоги. Используя информацию, приведенную в настоящей главе, для большинства тревоги и ошибок причины выявлены и указаны способы исправления. Если нет, свяжитесь с отделением INVT.

# 6.2.2Как сбросить ошибку?

Сброс можно осуществить с помщью кнопки STOP/RST, цифровой вход или отключить/включить напряжение питания. Когда ошибка сброшена, можно перезапустить двигатель.

# 6.2.3Истроия неисправностей

КодыфункцийР07.25 ~ Р07.30 хранят 6 последних ошибок.Коды функцийР07.31 ~ Р07.38, Р07.39 ~ Р7.46, Р07.47 ~ Р07.54 показывают данные при работе ПЧ, когда произошли последние 3 неисправности.

# 6.2.4 Инструкция по кодам ошибок и их устранению

Сделайте следующие после появления ошибки ПЧ:

- 1. Убедитесь в том, что панель управления работает и есть индикация. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с местным отделением INVT.
- Если все в порядке, то проверьте параметрР07 и обеспечьте соответствующие параметры зарегистрированных неисправностей для подтверждения реального состояния, при текущей неисправности по всем параметрам.
- 3. В следующей таблице приведены описания ошибок (неисправностей) и методы их устранения.
- 4. Устраните ошибку (неисправность).
- Проверьте, чтобы неисправность была устранена и осуществлите сброс ошибки (неисправности) для запуска ПЧ.

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
OUt1	IGBT Ошибкафазы-U	1. Время разгона слишком мало.	1. Увеличьте время разгона АСС.
OUt2	IGBT Ошибкафазы-V	2. Замените модуль	2. Замените модуль IGBT. 3. Проверьте подключения.
OUt3	IGBT Ошибкафазы-W	подключенных кабелях. 4.Заземление отсутствует.	4.Осмотрите внешнее оборудованиеи устраненитенеисправности.
OC1	Сверхток при разгоне	1.Разгон или торможение слишком быстрые.	1. Увеличить время разгона 2. Проверьте напряжение
OC2	Сверхток при торможении	2. Напряжение сети великоlow.	питания 3. Выберите ПЧ с большей
OC3	Сверхток при постоянной скорости	<ol> <li>Мощность ПЧ слишком мала.</li> <li>Переходные процессы</li> </ol>	мощностью 4. Проверьте нагрузку и наличие короткого замыкания.

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
		нагрузки или неисправность.  5. Короткое замыкание на землюили потеря фазы  6. Внешнее вмешательство.	5. Проверьте конфигурацию выхода. 6. Проверить, если есть сильные помехи.
OV1	Повышенное напряжение при разгоне	4.0	
OV2	Повышенное напряжение при торможении	Входное напряжение несоответствует.     Существует большая	1. роверьте входное напряжение 2. Проверьте время разгона
OV3	Повышенное напряжение при постоянной скорости	энергия обратной связи (генерация).	/торможения
UV	Пониженное напряжение DC - шины	Напряжение питания слишком низкое.	Проверьте входное напряжение
OL1	Перегрузка двигателя	1. Напряжение питания слишком низкое. 2. Неверный параметр, номинальный ток двигателя. 3. Большая нагрузка на двигатель.	1. Проверьте входное напряжение 2. Установите правильный ток двигателя 3. Проверьте нагрузку и отрегулируйте крутящий момент
OL2	Перегрузка ПЧ	1. Разгон сшлишком быстрый 2. Сброс вращения двигателя 3. Напряжение питания слишком низкое. 4. Нагрузка слишком велика. 5. Долгая работа на низкой скорости при векторном управлении в замкнутом контуре	1. Увеличьте время разгона 2. Избегайте перегрузки после останова. 3. Проверьте входное напряжение и мощность двигателя 4. Выберете ПЧ большей мощности. 5.Выберите правильныйдвигатель.
OL3	Электрическая перегрузка	Предварительная сигнализация перегрузки согласно заданному параметру	Проверьте нагрузку и точку предупредительной перегрузки.
SPI	Потеря входных	Потеря фазы или колебания	1.Проверьте входное

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
	фаз	входных фазR,S,T	напряжение
			2.Проверьте правильность
			монтажа
SPO	Потеря выходных фаз	Потеря выходных фаз U,V,W (ассиметричная нагрузка)	1. Проверьте выход ПЧ
			2.Проверьте кабель и
			двигатель
OH1	Перегрев выпрямителя	1. Затор в вентиляционном канале или повреждение вентилятора 2. Температура окружающей среды слишком высока. 3. Слишком большое время	1. Обратитесь к решению по
			сверхтоку
			2. Проверьте воздухоотвод
			или заментие вентилятор
			3. Низкая температура
			4. Проверить и восстановить
			5. Измените мощность
OH2	ПерегревІGВТ	· ·	6. Замените модуль IGBT
		запуска.	7.Замените панель
			управления
EF	Внешняя	Клемма SIn	Проверьте состояние
L'	неисправность	Внешняя неисправность	внешнихклемм
CE	Ошибка связи	1. Неправильная скорость в	1. Установить правильную
		бодах.	скорость
		2. Неисправность в кабеле	2. Проверьте кабель связи
		связи.	3. Установить правильный
		3. Неправильный адрес	адрес связи.
		сообщения.	4. Замените кабель или
		4.Сильные помехи в связи.	улучшите защиту от помех.
ltE	Ошибка при обнаружении тока	1. Неправльное	
		подключение панели	
		управления	
		2.Отстутствует	1. Проверьте разъем
		вспомогательное	2. Проверьте датчики
		напряжение	3.Проверьте панель
		3. Неисправность датчиков	управления
		тока	
		4. Неправильное измерение	
		схемы.	
tE	Ошибка автонастройки	1. Мощность двигателя	1. Измените режим работы ПЧ
		несоответствует мощности	2. Установите параметры с
		ПЧ	шильдика двигателя
		2.Параметры двигателя	3. Уменьшите нагрузку
		неверны.	двигателя и повторите

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
		3.Большая разница между	автонастройку
		параметрами автонастройки	4. Проверьте соединение
		и стандартных параметров	двигателя и установите
		4.Время автонастройки	параметры.
		вышло	5. Проверьте, что верхний
			предел частоты выше 2/3
			номинальной частоты.
		1. Ошибка контроля записи и	1. Нажмите STOP/RSТдля
EEP	Ошибка	чтения параметров	сброса
	EEPROM	2. Повреждения для	2. Замените панель
		EEPROM	управления
	Ошибка	1.ОбратнаясвязьPIDотключе	1. Проверить сигнал обратной
PIDE	обратной связи	на	связи PID
I IDL	PID	2. Обрыв источника	2.Проверьте источник
	110	обратной связи PID	обратной связи PID
		1. Неисправность тормозной	1. Проверьте тормозной блок и
	Неисправен	цепи или обрыв торзных	замените тормозные кабели
bCE	тормозной	кабелей	2. Увеличить тормозной
	модуль	2. Недостаточно внешнего	резистор
ļ		тормозного резистора	· ·
		1.Короткое замыкание	1.Проверьте подключение
	Ошибка	выхода ПЧ на землю.	двигателя
ETH1	Короткое	2.Ошибка в цепи	2. Проверьтедатчики тока
	замыкание 1	обнаружения тока.	3.Замените панель
		1,2	управления
	0 5	1.Короткое замыкание	1.Проверьте подключение
ET. 10	Ошибка	выхода ПЧ на землю.	двигателя
ETH2	Короткое	2.Ошибка в цепи	2. Проверьтедатчики тока
	замыкание2	обнаружения тока.	3.Замените панель
			управления
			1.Проверьте нагрузку.
	Ошибка		Увеличить время
dEu	Отклонение	Слишком большая нагрузка.	обнаружения.
	скорости		2.Проверить, что все
			параметры управления
		1. Парамотры управления на	нормальны.
	Ошибка	1. Параметры управления не	1. Проверьте нагрузку и убедиться, что все нормально.
STo	Несогласованно	установлены для	I* **
	СТЬ	синхронных двигателей.	2. Проверьте правильность
oxdot		2. Параметры автонастройки	установки параметров

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
		не подходят. 3.ПЧ не подключен к двигателю.	управления. 3. Увеличьте время обнаружения несогласованности.
END	Время достигло заводской настройки	Фактическое время работы ПЧ превышает внутренний параметр времени.	Запроситепоставщика и настройтезаново продолжительность работы.
PCE	Сбой связи с панелью управления	1. Обрыв проводов подключаемых к панели управления. 2. Провода слишком длинные и подвержены помехам. 3. Существует неисправность цепи в клавиатуре и основной плате.	1. Проверьте провода панели управления и убедитесь, есть ли ошибка. 2. Проверить окружающей среды и устраните источник помех. 3. Проверьте оборудование и запросите проведение сервисного обслуживания.
DNE	Ошибка загрузки параметров	1. Обрыв проводов подключаемых к панели управления. 2. Провода слишком длиные и подвержены помехам. 3. Ошибка хранения данных в панели управления.	1. Проверьте провода панели управления и убедитесь, есть ли ошибка. 2. Проверьте оборудование и запросите проведение сервисного обслуживания. 3. Повторно загрузите данные в панель управления. В случае повтора обратитесь в сервисную службу INVT
LL	Ошибка Электронная недогрузка	ПЧ сообщает о предварительном сигнале недогрузка, согласно установленнымзначениям.	Проверьте нагрузку и недогрузкау предупредительной точке.
E-DP	Ошибка связи по Profibus	1. Коммуникационный адрес не правильный. 2.Нет согласующего резистора 3. Файлы задания остановлены, нет звука GSD	Проверьте настройки связи
E-NET	Ошибкасвязипо Ethernet	1.Ethernet-адрес задан не правильно. 2. Невыбраныкабели	1. Проверьте параметры. 2. Проверьте выбор средств коммуникации.

Код	Тип ошибки	Возможная причина	Способ устранения
		Ethernet. 3. Сильные помехи от окружающей среды.	3. Проверить окружающую среду.
E-CAN	Ошибкасвязипо CAN	Нет звука при подключении     Нет согласующего резистора     Сообщение не равномерно	1. Проверьте подключение 2. Установите согласующий резистор 3. Не соответствующая скорость передачи данных

# 7 Протоколы связи

# 7.1 Краткая инструкция для протокола Modbus

Протокол Modbus — протокол программного обеспечения, который применяется в контроллерах. Этот протокол контроллер может общаться с другими устройствами через сеть (например, RS485). И с этим промышленным стандартом, контролирующие устройства разных производителей могут быть подключены к промышленной сети для удобногомониторинга.

Существует два режима передачи для протокола Modbus: режимыASCII и RTU. В одной сети Modbusдля всех устройств, следует выбрать одинаковые режимы передачи и основные параметры, например скорость передачи, бит цифровой, проверка бита и бит остановки.

# 7.2 Применение в ПЧ

В ПЧ используется протокол ModbusRS485,с режимомRTU и физическим уровенем 2-проводной кабельной линии.

#### 7.2.1 2-х проводный RS-485

Интерфейс 2-х проводного RS-485 работает в полудуплексном режиме, и его сигнал данных применяет дифференциальную передачу. Используются витые пары, одна из которых определяется как A (+) и другая, определяется как B (-). Обычно, если положительный электрический уровень между передающим ПЧ A и B  $+2 \sim +6V$ , это - логика "1", если электрический уровень  $-2V \sim -6V$ ; это - логика "0. Клеммы 485 + соответствуетА и 485- В.

Скорость связи означает число в двоичном бите в секунду. Измеряется в кбит/с (бит/с).

Чем выше скорость, тем быстрее скорость передачи данных и слабее против помех. В качестве кабелей связи применяется витая пара 0,56 мм (24AWG), Максимальноерасстояние передачи показано в таблице ниже:

Скорость	ррость Максимальная Скорость		Максимальная
передачи данных	длина	передачи данных	длина
2400BPS	1800м	4800BPS	1200м
Скорость	Максимальная	Скорость	Максимальная
передачи данных	длина	передачи данных	длина
9600BPS	800м	19200BPS	600м

Рекомендуется использовать экранированные кабели витой пары типа STP для протокола RS-485.

Также необходимо использовать терминальный резистор сопротивлением 120 Ом, для согласования длины кабеля и скорости передачи данных.

## 7.2.1.1 Приложение для Masetr-Slave

На рисунке 1 показаноподключение по протоколу связи Modbus одногоПЧ и РС. Как правило компьютер не имеет интерфейс RS485, RS232 или USB интерфейс компьютера должны быть преобразованы через преобразователь в RS485. Подключите RS485 + к клеммеАПЧ и к клемме В 485-. Рекомендуется использовать экранированную При витую пару. конвертераRS232-RS485, длина кабеля должна быть неболее 15 Рекомендуется для прямого подключения к компьютеру через конвертер RS232-RS485. Если используется преобразователь USB-RS485, провода должно быть максимально короткими.

Выберите правильный интерфейс для подключения к компьютеру (выберите порт интерфейса преобразователяRS232-RS485, например COM1) после подключения и задайте основные параметры, как скорость связи и проверка битов так же, как в ПЧ.




Рис.1 ПодключениепопротоколуRS485

#### 7.2.1.2 Приложение для нескольких подключений

В качестве топологии подключения устройств используется тополгия «Звезда» и «Шина».

Данные топологии используется в в протоколеRS485.Оба конца кабеля связаны с терминальными резисторами 120Ω, которыепоказаны на рисуноке 2. На рисунке 3 показана схема подключения, а на рисунке 4 схема реального подключения.




Рис.2 Подключение «Шина»




Рис.3Подключение «Шина»




Рис. 4Реальное подключение

На рисунке 5 позано подключение по топологии «Звезда». Терминальный резистор подключается к двум устройствам, которые имеют максимальную длину. (1# устройствои15#устройств)




Рис.5 Подключение «Звезда»

Рекомендуется использовать экранированные кабели «Витая пара». Основные параметры устройств, такие как скорость передачи данных и проверка битов, должны быть одинаковыми и не должно быть одинаковых адресов.

#### 7.2.2 Режим RTU

#### 7.2.2.1 Формат кадра сообщения RTU

В сети Modbus в режиме RTU каждый 8-битный байт в сообщении включает в себя два шестнадцатеричных символа по 4 бит. По сравнению с ACSII режимом, этот режим может отправить больше данных при той же скорости передачи данных.

#### Кодсистемы

- 1 стартовый бит
- •7 и8цифровой бит, минимальный допустимый бит, который может быть отправлен. Каждый кадр из 8 бит,включает в себя два шестнадцатеричных символа(0...9, A...F)
- 1 проверка битов «чет/нечет»
- 1 конец бита (с контролем), 2 бит(без контроля)

Поле обнаружения ошибки

• CRC

Ниже иллюстрируется формат данных:

11-битный символ кадра (BIT1 ~ BIT8 являются цифровыми битами)

Start bit BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7	IT7 BIT8	Check bit	End bit
--	----------	-----------	---------

10-битный	символ	кадра	(BIT1~ E	3 <b>I</b> T7 явл	пяются	цифров	ыми би	тами)

			•	•					Check bit	
- t	3 кадре од	ин симе	вол циф	рового	оита вс	тупает	в силу. •	Стартов	зыи оит,	

Б кадре один символ дифровой очита вступает в силу, стартовый онг, проверочный бит и стоповый бит используются для отправки цифровых битов на другое устройство. Цифровой бит, чет/нечет checkout и стоповый бит должены быть заданытакже в реальном приложении.

В режиме RTU протокола Modbus минимальное время паузы («интервал тишины») между фреймами должно быть не менее времени передачи 3,5 байт. Проверка контрольной суммы CRC-16 (контроль циклическим избыточным кодом). При этом считаются все данные, кроме самой контрольной суммы. Подробнее см. проверку CRC.

Учтите, что минимальное время передачи 3,5 байт для «интервала тишины» по протоколу Modbus должно выдерживаться перед началом каждого фрейма и в конце, суммируясь.

Стандартная структура кадра RTU:

START	Т1-Т2-Т3-Т4(время передачи 3,5 байтов)
ADDR	Коммуникационныйадрес: 0~247(десятичная система)
ADDR	(Оэто широковещательный адрес)
CMD	03H: чтение параметров Slave
CIVID	06H: запись параметров Slave
DATA (N-1)	Danier 2 * N Savera grander according
	Данные 2 * N байтов являются основным содержанием
DATA (0)	сообщения, а также обмен данными
CRC CHK low bit	OSUGDANIA QUELLA COLOURS CON (160 IT.)
CRC CHK high bit	Обнаружение значения:CRC (16BIT)
END	Т1-Т2-Т3-Т4(время передачи 3,5 байтов)

#### 7.3.2.1 Проверка ошибки в кадре RTU

Различные факторы (электромагнитные помехи) могут вызвать ошибки в передаче данных. Например, если при отправке сообщения логика «1», разность А-В на RS485 следует 6V, но в действительности, оно может быть - 6V вследствие электромагнитных помех, и затем другие устройства принимают отправленное сообщение как логика «0». Если нет проверкиошибок, то принимающие устройствавоспримут сообщение неправильно, и они могут дать неправильный ответ, который вызовет серьезныепроблемы.

Проверка: отправитель вычисляет передающие данные согласно фиксированной формуле, и затем отправляет результат с сообщением. Когда получатель получит это сообщение, он вычисляет результат согласно тому же самому методу и сравнят это с переданными. Если двумя результатами является то же самое, то сообщение корректно. В противном случае сообщение является неправильным.

Ошибочный контроль кадра может быть разделен на две части: разрядный контроль байта и целый контроль данных кадра (проверка CRC).

#### Разрядный контроль байта

Пользователь может выбрать различную разрядную проверку, которая воздействует на установку контрольного бита каждого байта.

Определение проверки: добавьте контрольный бит перед передачей данных, чтобы иллюстрировать, что число "1" в передаче данных является нечетным числом или четным числом. Когда байт проверки "0", иначе, байт проверки "1". Этот метод используется, чтобы стабилизировать четность данных.

Определение нечетного контроля: добавьте нечетный контрольный бит перед передачей данных, чтобы иллюстрировать, что число "1" в передаче данных является нечетным числом или четным числом. Когда это нечетно, байт проверки "0", иначе, байт проверки "1". Этот метод используется, чтобы стабилизировать четность данных.

Например, передавая "11001110", есть пять "1" в данных. Если применяется контроль четности, то контрольный бит "1"; если применяется нечетный контроль; нечетный контрольный бит "0". Четный и нечетный контрольный бит вычисляется на позиции контрольного бита фрейма. И устройства получения также выполняют четный и нечетный контроль. Если четность данных получения отличается от значения установки, в передаче есть ошибка.

#### Проверка CRC

Контроль использует формат кадра RTU. Кадр включает поле обнаружения ошибок кадра, которое основано на методе вычисления CRC. Поле CRC составляет два байта, включая 16 двоичных значений числа. Это добавляется в кадр после того, как вычислено, передавая устройство. Устройство получения повторно вычисляет CRC принятого кадра и сравнивает их со значением в полученном поле CRC. Если два значения CRC отличаются, в передаче есть ошибка.

Во время CRC будет сохранен 0\*FFFF. И затем, соглашение с непрерывными 6 - выше байтов в кадре и значения в регистре. Только данные на 8 битов в каждом символе эффективны к CRC, в то время как бит запуска, конец и четный и нечетный контрольный бит неэффективны.

Вычисление CRC применяет принципы контроля CRC международного стандарта. Когда пользователь редактирует вычисление CRC, он может обратиться к относительному стандартному вычислению CRC,

чтобызаписатьнеобходимуюпрограммувычисленияСRC.

Здесь для справки представлена простая функция вычисления СRC (запрограммированони языка C):

```
unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length) {
  int i;
  unsigned int crc_value=0xffff;
  while(data_length--)
  {
     crc_value^*=*data_value++;
}
```

В лестничной логике CKSM вычислил значение CRC согласно фрейму с табличным запросом. Метод совершенствуется с легкой программой и большой скоростью вычисления. Но в ROM занятая программазанимает много места. Так что используйте это с осторожностью согласно требуемому пространству программы.

# 7.3 Иллюстрации кодов команд и данных RTU

#### 7.3.1 Код команды:03Н

# 03H (соответствуют в двоичномкоде - 0000 0011) ,чтениеNслова (Word) (Макс. непрерывное чтение 16 слов)

Код команды 03Н означает, что, если основные считанные данные формирует ПЧ, число чтения зависит от "числа данных" в коде команды. Максимальное Непрерывное число чтения 16, и адрес параметра должен быть непрерывным. Длина байта каждых данных 2 (одно слово). Следующий формат команды иллюстрируется шестнадцатеричным (число с "Н" означает шестнадцатеричный), и одно шестнадцатеричное занимает один байт.

Код команды используется, чтобы считать рабочий этап ПЧ.

Например, читайте, непрерывные 2 контента данных 0004H от ПЧ с адресом 01H (считайте контент адреса данных 0004-ых и 0005-ых), структура кадра как указано ниже:

Ведущее сообщение команды RTU (от ведущего устройства к ПЧ)

START	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	03H
High bit of the start bit	00H
Low bit of the start bit	04H
High bit of data number	00H
Low bit of data number	02H
CRC low bit	85H
CRC high bit	CAH
END	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)

T1-T2-T3-T4 между START и END должен обеспечить, по крайней мере, время 3.5 байтов как досуг и отличить два сообщения для предотвращения взятия двух сообщений как одно сообщение.

**ADDR** = 01Нозначает, что ПЧ с адресом 01 H и ADDR отправляет команду сообщения, коротое занимает один байт

**СМD**=03Нозначает, что команда сообщение отправляется для чтения данных формы ПЧ и СМD занимает один байт

"Startaddress" средства чтения данных образуют адрес, и занимает 2 байта с тем, что старший бит в передней стороне и младший бит находится позади.

"Datanumber" означает чтение данных, номер с группой слов. Если "startaddress" 0004Hu "datanumber" 0002H, данные 0004Hu 0005Hбудут читаться в таблице.

**СRC** занимает 2 байта с тем, что старший бит в передней стороне,и младший бит находится позади.

RTUSlaveответноесообщение (от ПЧ к Master)

START	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	03H
Byte number	04H
Data high bit of address 0004H	13H
Data low bit of address 0004H	88H
Data high bit of address 0005H	00H
Data low bit of address 0005H	00H
CRC CHK low bit	7EH
CRC CHK high bit	9DH
END	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)

Значение ответа:

**ADDR** = 01Нозначает, что ПЧ с адресом 01 Н и ADDR отправляет команду сообщения, коротое занимает один байт

**СМD**=03Нозначает, что команда сообщение отправляется для чтения данных формы ПЧ и СМDзанимает один байт

"Bytenumber" означает все номер байта из байт (за исключением байт) СRС байт (за исключением байт). 04 означает, что есть 4 байта данных из «номер байта» «СRCCHK млдашего бита», которые являются «цифровой адрес 0004Нстарший бит», «цифровой адрес 0004Нмладшего бита», «цифровой адрес таблице старший бит» и «цифровой адрес таблице младшего бита».

Есть 2 байта, сохраненные в данных фактом, что старшийбит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади сообщения, данные адресуются 0004-ый, является 1388-ым, и данные данных адресуются 0005-ый, является 0000-ым.

СRC занимает 2 байта с фактом, что высокий бит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади.

#### 7.3.2 Код команды:06Н

06H(соответствуют в двоичном коде.0000 0110), запись одного слова (Word)

Команда означает, что в основные данные записи ПЧ и одну команду можно записать данные за исключением нескольких дат. Эффект заключается в том, чтобы изменить режим работы ПЧ. Например, запись 5000 (1388H) 0004H от ПЧ с адресом 02 H, структура кадра как ниже:

RTUMacтер команда сообщение(от Master к ПЧ)

TT O Mao Tep Romanda occomenso (or maote	
START	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5
SIARI	байтов)
ADDR	02H
CMD	06H
High bit of writing data address	00H
Low bit of writing data address	04H
data content	13H
data content	88H
CRC CHK low bit	C5H
CRC CHK high bit	6EH
END	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5
END	байтов)

RTUslaveкоманда сообщение(от ПЧк Master)

START	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	, 02H
CMD	06H
High bit of writing data address	00H
Low bit of writing data address	04H
High bit of data content	13H
Low bit of data content	88H
CRC CHK low bit	C5H
CRC CHK high bit	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (время передачи 3,5 байтов)

**Примечание:**Раздел 10.2 и 10.3 главным образом описывают формат команды, и детальное применение будет упоминаться в 10,8 с примерами.

#### 7.3.3 Код команды 08 Н для диагностики

Значение кодов вспомогательных функций

Код вспомогательных функций	Описание
0000	Возвращение запроса информации

Например: Строка запроса информации такая же, как строки информации ответа, когда цикл обнаружения для решения 01 H драйвера осуществляется. Команда запроса RTU:

START	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	08H
High byte of sub-function code	00H
Low byte of sub-function code	00Н
High byte of data content	12H
Low byte of data content	ABH
Low byte of CRC	ADH
High byte of CRC	14H
END	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)

#### RTU команда ответа:

START	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)
ADDR	01H
CMD	08H
High byte of sub-function code	00H
Low byte of sub-function code	00H
High byte of data content	12H
Low byte of data content	ABH
Low byte of CRC	ADH
High byte of CRC	14H
END	Т1-Т2-Т3-Т4 (время передачи 3,5 байтов)

## 7.3.4 Определение адреса данных

Определение адреса сообщения данных является контроль работы ПЧ и получение информации о состоянии и параметрахПЧ.

#### 7.3.4.1Правила параметра адрес кодов функции

Адрес параметра занимает 2 байта с условием, что старшийбит находится в передней стороне, и младший бит находится в позади. Диапазон старшего и младшего байта: старший байт-00~ffH; младший-байт-00~ffH. Старший байт является групповым числом перед разделительной точкой функционального кода, и младший байт является числом после разделительной точки. Но и старшийбайт и младший байт должны быть изменены в шестнадцатеричный код. Например Р05.05, групповое число прежде, чем разделительная точка функционального кода 05, тогда старший бит параметра 05, число после разделительной точки 05, тогда младший бит параметра 05, тогда t он функционирует, адрес кода является 0505-ым, и адрес параметра Р10.01 является 0A01H

		0: Останов после запуска. ПЧ должен дать		
		команду снова после окончания цикла.		
		1: Запуск на конечное значение после		
		запуска. После окончания сигнала,		
P10.00	PLC	ПЧбудет, работает на частоте и	0	0
		направлении при последнем прогоне.		
		2: Цикл работы. ПЧбудет, работает до		
		получения команды stop, а затем, система		
		будет остановлена.		

Примечание: Группа РЕ является параметром фабрики, который не может быть считан или изменен. Некоторые параметры не могут быть изменены, когда преобразователь частоты находится в состоянии выполнения, и некоторые параметры не могут быть изменены ни в каком состоянии. Диапазон установки, модуль и относительные инструкции должны быть обращенным вниманием на, изменяя функциональные параметры кода.

Кроме того, EEPROM часто снабжается, который может сократить время использования EEPROM. Для пользователей некоторые функции не необходимы, чтобы быть снабженными на коммуникационном режиме. Потребности могут быть удовлетворены на, изменяя значение в RAM. Изменение высокого бита функционального кода формируется от 0 до 1, может также понять функцию. Например, функциональный код Р00.07 не снабжается в EEPROM. Только, изменяя значение в RAM можно установить адрес в 8007-ой. Этот адрес может только использоваться в записи RAM кроме чтения. Если это используется, чтобы читать, это - недопустимый адрес.

#### 7.3.4.2 Адрес инструкции и другие функции в Modbus

Ведущее устройство может работать с параметрамиПЧ, а так же управлять ПЧ, такие как «Пуск», «Стоп» и контроль рабочего состояния ПЧ.

Ниже список параметров других функций:

Инструкция функции	Определен ие адреса	Инструкция значения данных	Характер истики R/W
		0001Н: вперед	
		0002Н:реверс	
	2000H	0003Н:толчковый режим вперед	W
16		0004Н: толчковый режим реверс	
Команда		0005Н:стоп	
управления связи		0006Н:останов с выбегом (Аварийная	
овязи 		остановка)	
		0007Н:сброс ошибки	
		0008Н:толчковый режим стоп	
		0009Н:предварительное	

Инструкция функции	Определен ие адреса	Инструкция значения данных	Характер истики R/W
		возбуждение	
Адресс передачи	2001H	Задание частоты(0~Fmax(единица: 0.01Гц))	W
устанавливаю щий заданые	2002H	Диапазон данных PID (0~1000, 1000 соответствует100.0% )	**
значения	2003H	Обратная связь PID (0~1000, 1000 соответствует 100.0%)	W
	2004H	Крутящий момент, значение параметра (-3000~3000, 1000соответствует 100.0%номинального тока двигателя)	W
	2005H	Заданиеверхнего предела частоты во время вращения вперед(0~Fmax(единица: 0.01Гц))	W
	2006H	Заданиеверхнего предела частоты во время вращения назад(0~Fmax(единица: 0.01Гц))	W
	2007H	Верхний предел крутящего момента(-3000~3000, 1000соответствует 100.0% номинального тока двигателя)	W
	2008H	Верхний предел крутящего моментапри торможении(0~3000, 1000соответствует 100.0% номинального тока двигателя)	W
	2009H	Специальные слова команды управления Bit0~1:=00:motor1 =01:motor2 =10:motor3 =11:motor4 Bit2:=1 управление моментом =0:управление скоростью	W
	200AH	Виртуальные клеммы управления, диапазон: 0x000~0x1FF	W
	200BH	Виртуальные клеммы управления, диапазон: 0x00~0x0F	W
	200CH	Значение параметра напряжения (специально для разделения U/F)	W

Инструкция функции	Определен ие адреса	Инструкция значения данных	Характер истики R/W
		(0~1000, 1000соответствует100.0%номинальн ого напряжения двигателя)	
	200DH	Задание выходаАО 1(-1000~1000, 1000соответствует100.0%)	W
	200EH	Задание выходаАО2(-1000~1000, 1000соответствует100.0%)	W
SW 1 ПЧ	2100H	0001H:вперед 0002H:вперед 0003H:стоп 0004H:ошибка 0005H:состояниеPOFF	R
SW 1 ПЧ	2101H	Віто: =0: напряжение DC-шины не устанавливается =1:напряжениеDC-шины устанавливается Віт-2:=00:motor1 =01:motor2 =10:motor3 =11:motor4 Віта:=0:асинхронный двигатель =1:синхронный двигатель Віта:=0:предварительный аварийный сигнал без перезагрузки =1: предварительный аварийный сигнал с перезагрузки Віта:=0:двигатель без возбуждения =1: двигатель с возбуждением	R
Коды ошибок ПЧ	2102H	См. Типы ошибок и неисправностей	R
Определение кода ПЧ	2103H	GD1000x0110	R

Характеристики R/W означают, что функция с характеристиками записи и чтением. Например, "коммуникационная команда управления" пишет chrematistics, и управляйте преобразователем частоты с записью, что характеристика команды (06H). R может только читать кроме записи, и характеристика W может только записать кроме чтения.

**Примечание:** когда работают сПЧи таблицей выше, необходимо включить некоторые параметры. Например, пуск и останов, необходимо установить Р00.01

для команды «Пуск» и установить P00.02 для канала связи MODBUS. И когда работают на "PID", необходимо установить P09.00 в "Настройка связи MODBUS". Правила кодирования для кодов устройства (соответствует идентификационному коду. 2103Н из ПЧ)

Старший код 8 бит	Значение	Младший код 8 бит	Значение
01	GD	10	GD300 Vector inverter
01	l GD	11	GD100 Vector inverter

Примечание: код состоится из 16 битов, который составляет старшие 8 битов и младшие 8 битов. Старшие 8 битов означают типа моторного ряда, и младшие 8 битов означают полученные типы моторного ряда. Например, 0110-ый означает векторные ПЧGD100.

#### 7.3.5 3 начения обратной связи

Коммуникационные данные выражаются шестнадцатеричным кодом (hex)в фактическом приложении и в шестнадцатеричном коде нет разделительной точки. Например, 50.12 Гц не могут быть выражены шестнадцатеричным, таким образом, 50.12 может быть увеличен 100 раз в 5012, таким образом, шестнадцатеричный 1394Н может использоваться, чтобы выразить 50.12.

Нецелое число может быть синхронизировано кратным числом, чтобы получить целое число, и целое число можно вызвать сотношениемзначениий обратной связи. Соотношение значений обратной связи относятся в разделительную точку диапазона уставки или значения по умолчанию в списке параметра функции. Если есть числа позади разделительной точки (n=1), то соотношение значенияобратной связи 10°.

Возьмите таблицу в качестве примера:

		This function code determines the Hibernation (		
		time. When the running frequency of the invert		
		ower than the lower limit one, the inverter will p		
	Hibernation	to stand by.		
P01.20	restore delay	When the set frequency is above the lower limit	C	0
	time	again and it lasts for the time set by P01.20		
		inverter will run automatically.		
		Note: The time is the total value when the set		
		frequency is above the lower limit one.		
		This function can enable the inverter start or not after		
		the power off and then power on.		
P01.21	Restart after	0: Ddisable	0	0
	power off	1: Enable, if the starting need is met, the inverter will	0	
		run automatically after waiting for the time defined by		
	1	P01.22.		1

Если есть одно число позади разделительной точки в диапазоне установки или значении по умолчанию, то fieldbus значение отношения 10. если данные, полученные верхним монитором, 50, то "время задержки восстановления спящего режима" 5.0 (5.0=50÷10).

Если передача Modbus используется, чтобы управлять временем задержки восстановления спящего режима как 5.0s. Во-первых, 5.0 может быть увеличен в 10 раз к целому числу 50 (32-ой), и затем эти данные могут быть отправлены

06 01 14 00 32 49 E7

После того, как ПЧ получает команду, он изменит 50 в 5 согласно fieldbus значению отношения и затем установит время задержки восстановления спящего режима как 55

Другой пример, после того, как верхний монитор отправляет команду чтения параметра времени задержки восстановления спящего режима, если следует сообшение ответа ПЧ как:

Поскольку данные параметра 0032H (50), и 50 разделенный на 10 = 5, тогда время задержки восстановления спящего режима 5сек.

#### 7.3.6 Ответное сообщение ошибки

В элементе управления связи могут быть ошибки. Например: некоторые параметры можно прочитать только. Если написание сообщение отправляется. ПЧ будет возвращать ответное сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке от ПЧ к Master, ее код и значение см. ниже:

Код	Наименование	Значение	
01H	Недопустимая команда	НеможетбытьвыполненакомандаотMaster. Причины: 1. Эта команда предназначена только для новой версии, и эта версия ее не понимает. 2. Slave находится в состоянии сбоя и не может выполнить ее.	
02H	Недопустимыйадрес.	Некоторые из адресов операции являются недействительными или не разрешается доступ к ним. Сочетание регистра и передачи байтов являются недействительными.	
03H	Недопустимое значение	Когда есть недопустимые данные в сообщении, полученном от Slave.  Примечание: Этот код ошибки указывает значение данных для записи превышает диапазон, но указывают, что сообщение кадра является недопустимым для кадра.	
04H	Сбой операции	Установка параметра в режиме записи недопустима. Например, функциональные входныеклеммы не могут неоднократно устанавливаться.	

Код	Наименование	Значение
		недопустима. Например, функциональные
		входныеклеммы не могут неоднократно
		устанавливаться.
05H	Ошибка пароля	Пароль написан, адрес проверки пароля не
UJH	Ошиока пароля	такой же, как пароль, установленный Р7.00.
		В кадр сообщение, отправленное верхним
06H	Ошибка кадра данных	монитором длина кадра неверна или подсчет
0011	Ошиока кадра данных	контрольного битаCRC в RTU отличается от
		нижнего монитора.
		Это только происходит в команде записи,
	Запись не разрешена.	причина возможно:
07H		1. Записанные данные превышают диапазон
0711		параметра.
		2. Параметр не должен быть изменен теперь.
		3. Клеммы уже используются.
	ТПараметр не может	Измененный параметр в записи верхнего
08H	быть изменен во	монитора не может быть изменен во время
	время работы	выполнения.
		Когда в верхний монитор записи или чтения и
09H	Ocuusto Gonogos	установлен пароль пользователя без пароля
0311	Защита паролем	разблокировки, он сообщит, что система
		заблокирована.

Ведомое устройство использует функциональные поля кода, и отказ адресуется, чтобы указать, что это - нормальный ответ, или некоторая ошибка происходит (названный как ответ возражения). Для нормальных ответов ведомое устройство показывает соответствующие функциональные коды, цифровой адрес или подфункциональные коды как ответ. Для ответов возражения ведомое устройство возвращает код, который равняется нормальному коду, но первый байт является погикой 1

Например: когда ведущее устройство отправляет сообщение ведомому устройству, требуя, чтобы это считало группу данных адреса кодов функции преобразователя частоы, там будет следовать за функциональными кодами: 0 0 0 0 0 1 1 (Hex03H)

Для нормальных ответов ведомое устройство отвечает теми же кодами, в то время как для ответов возражения, оно возвратится:

#### 10000011 (Hex 83H)

Помимо функциональной модификации кодов для отказа возражения, ведомое устройство ответит байт аварийного кода, который определяет ошибочную причину. Когда ведущее устройство получит ответ для возражения в типичной обработке, это отправит сообщение снова или изменит соответствующий порядок.



<u>06</u>

00 01

00 03

98 0B

Но диапазон установки "рабочего канала команды" 0~2, если это будет установлено в 3, потому что число вне диапазона, ПЧ возвратит сообщение ответа отказа как ниже.

01

86 Abnormal response code 04 Fault code 43 A3 CRC check

Аварийный код ответа 86H, означает аварийный ответ на запись команды 06H; код отказа является 04H. В таблице выше, ее имя является отказавшей работой, и ее значение состоит в том, что установка параметра в записи параметра недопустима. Например, функциональный входной терминал не может неоднократно устанавливаться.

#### 7.3.7 Пример записи и чтения

10.4.1 и 10.4.2 формат команды.

#### 7.3.7.1 Пример команды03Н

Прочитать слово состояния 1 ПЧс адресом 01H (см. таблицу 1). В таблице 1 является параметр адрес слова состояния 1 ПЧ2100H. Команда отправленная ПЧ:

> U1 Inverter

O3

21

address

OO O

<u>01</u> <u>8E 36</u>

Ответноесообщениесм. ниже:

01

Read command

02 Parameters 00 03

F<u>8</u> 4

CRC chec

CRC check

Содержание данных 0003Н. Из таблицы 1, ПЧостановлен.

Наблюдайте "текущий тип отказа" к "типу предыдущих отказов 5 раз" ПЧ посредством команд, соответствующий функциональный код является Р07.27~Р07.32, и соответствующий адрес параметра является 071ВН~0720Н (есть 6 от 071ВН).

Команда отправленная ПЧ:

03 Inverter Read command

07 1B

DO UI

B5 59

Ответноесообщениесм. ниже:

# 03 03 0C 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 00 23 5F D2

Inverter Read Byte Current Previous 5 CRC check address command number Previous Previous 2 Previous 3 Previous 4 fault fault type fault type fault type fault type fault type type

См. от возвращенных данных, все типы отказа являются 0023Н (десятичные 35) со значением несогласованности (STo).

#### 7.3.7.2 Пример команды6Н

Сделайте ПЧ с адресом 03H, чтобы работать вперед. См. таблицу 1, адрес "коммуникационной команды управления" является 2000H, и прямое выполнение 0001. См. таблицу ниже.

Инструкция функции	Определен ие адреса	Инструкция значения данных	Характер истики R/W
		0001Н: вперед	
		0002Н:реверс	
		0003Н:толчковый режим вперед	
16		0004Н: толчковый режим реверс	
Команда	000011	0005Н:стоп	147
управления	2000H	0006Н:останов с выбегом (Аварийная	W
СВЯЗИ		остановка)	

Команды, отправляемые Master:

03 06 20 00 00 1 42 28 ORC cheek

Если операция выполнена успешно, ответ может быть как ниже (то же самое с помощью команды, посланные Master):

03 06 20 00 01 42 28 CRC check

Задайте максимальнуювыходную частоту 100Гц ПЧ с адресом 03Н.

	Максимальная	Этот параметр используется для задания		
P00.03	выходная	максимальной выходной частотыПЧ.	50.00Гц	0
	частота	Диапазон установки:Р00.04~400.00Гц		

См. числа позади разделительной точки, значение обратной связи отношения максимальной выходной частоты (Р00.03) 100. 100 Гц, синхронизированных 100-10000, и шестнадцатеричное соответствие является 2710H.

Команды, отправляемые Master:

Если операция выполнена успешно, ответ может быть как ниже (то же самое с помощью команды, посланные Master):

03 06 Write

00 03

27 10
Parameters

62 14

**Примечание:** Пробел в вышеупомянутой команде для иллюстрации. Пробел не может быть добавлен в фактическом приложении, если верхний монитор не может удалить пробел.

# Приложение А. Технические характеристики А.1 Паспортные характеристики

#### А.1.1 Мощность

Габарит ПЧ основывается на номинальной мощности и токе двигателя. Чтобы достигнуть номинальной мощности двигателяуказанной в таблице, номинальный ток ПЧ, должен быть выше или равен номинальному току двигателя. Также номинальная мощность ПЧ должна быть выше, чем или равной номинальной мошности двигателя.

#### Примечание:


- Максимально допустимая мощность на валу двигателя ограничивается 1,5 \* PN.
   Если этот предел превышен, крутящий момент и ток автоматически ограничены.
   Функция защищает входной выпрямитель ПЧ от перегрузки.
- 2. Характеристики применимы при +40 °C
- 3.Важно проверить, что в системах с общейDC-шиной, подключеннаяDC мощность не превышает PN.

#### А.1.2 Снижение номинальной мощности

Номинальная мощность уменьшается, если температура окружающей среды превышает +40  $^{\circ}$  С, высота превышает 1000 метров или частота ШИМ меняется от 4 кГц, 8, 12 или 15 кГц.

#### А.1.2.1 Снижение температуры

При температуре в диапазоне + 40 ° С... + 50 ° С, номинальный выходной ток ПЧ уменьшается на 3% за каждый дополнительный 1 ° С. См. рисунок ниже.



## А.1.2.2 Снижение высоты над уровнем моря

ПЧ работает с номинальной мощностьюпри установке ниже 1000м. Выходная мощность уменьшается, если высота превышает 1000 метров. См. рисунок ниже:



## A.2 CE

#### А.2.1 Маркировка СЕ

Знак СЕ прилагается к ПЧ, чтобы убедиться, что ПЧ соответствует положениям Европейского низкого напряжения (2006/95/EC) и директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC).

### А.2.2 Соответствие директиве ЭМС (Европа)

Директива по электромагнитной Совместимости определяет требования к защите и помехам электрического оборудования, используемого в рамках Европейского союза. Стандарт EMC (EN 61800-3: 2004) охватывает требования, заявленные для ПЧ. См. раздел электромагнитной совместимости А.ЗИнструкции ЭМС

# А.3 Инструкции по ЭМС

Стандарт ЭМС (EN 61800-3: 2004) содержит требования по ЭМСПЧ. Категории ЭМСдля<br/>ПЧ:

ПЧдлякатегорииС1:ПЧ номинальное напряжение меньше 1000В, и используется в первой среде.

ПЧдлякатегорииС2: ПЧноминальноенапряжениеменьше 1000В, предназначеный для установки в первой среде.

ПЧдлякатегорииС3: ПЧ номинальное напряжение меньше 1000В и используется в второй окружающей среде, помимо первой

ПЧдлякатегорииС4: ПЧ номинального напряжения более чем 1000Вили номинальный ток выше или равен 400А и используется в сложной системе во второй среде

## А.3.1 Категрия С2

- 1. Дополнительный фильтр ЭМС выбран в соответствии с параметрами и установлен, как указано в руководстве «Фильтр ЭМС».
- Кабели двигателя и управления выбираются, как указано в данном руководстве.
   ПЧ устанавливается согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.



♦ В домашних условиях этот продукт может привести к возникновению радио помех, в этом случае могут потребоваться дополнительные меры.

# А.3.2 КатегоорияС3

- 1. . Дополнительный фильтр ЭМС выбран в соответствии с параметрами и установлен, как указано в руководстве «Фильтр ЭМС».
- 2. Кабели двигателя и управления выбираются, как указано в данном руководстве.
- ПЧ устанавливается согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.




 ПЧ категории СЗ не предназначен для использования в бытовых сетяхнизкого напряжения. Радиопомехи предполагается, если ПЧ будетиспользуется в сети.


# ПриложениеВ. Чертежи и размеры

Ниже приведены чертежи по GD100. Размеры даны в миллиметрах.

# В.1 Внешний вид панели управления



# В.2 ПЧ – Чертежи и таблицы



Настенный монтаж (мм)

	Мощность	W1	W2	W3	W4	H1	H2	НЗ	H4	D1	D2	Отверстие для установки
I	0.75 ~2.2кВт	126.0	115.0			186.0	175.0			155.0		5
I	4кВ~5.5кВт	146.0	131.0			256.0	243.5	_	_	167.0	_	6
I	7.5 ∼15кВт	170.0	151.0			320.0	303.5			196.3		6

Фланцевый монтаж (мм)

											Отверстие	
Мощность	W1	W2	W3	W4	H1	H2	Н3	H4	D1	D2	для	Винт
											установки	
0.75~2.2кВт	150.2	115.0	130.0	7.5	223.9	220.0	190.0	13.5	155.0	65.5	5	M4
4~5.5кВт	170.2	131.0	150.0	9.5	292.0	276.0	260.0	6	167.0	84.5	6	M5
7.5~15кВт	191.2	151.0	174.0	11.5	370.0	351.0	324.0	12	196.3	113.0	6	M5

# ПриложениеС. Дополнительное оборудование

В этой главе описывается, как дополнительное оборудование для ПЧ серии GD100.

# С.1 Переферийный монтаж

Ниже приводится периферийный монтаж для ПЧ серии GD100.




Рисунок	Наименование	е Описание							
	Кабели	Устройство для передачи электронных сигналов							
	Автоматический выключатель	Предотвратить от поражения электрическим током и защита кабелей системы и блока питания от перегрузки по току при возникновении короткого замыкания.							
1	Входной реактор	Эти устройство используется для улучшения коэффициента мощности ПЧ и контроль высших							

Рисунок	Наименование	Описание						
		гармоник тока. ПЧмощностьюот37кВтмогут оснащатьсяDСреактором.						
	Входной фильтр	Контроль электромагнитных помех, созданныхПЧ, пожалуйста, установите рядом с входнымиклеммамиПЧ.						
	Тормозной резистор	Уменьшение времени торможения DEC Для ПЧ ниже 30кВт нужно только тормозные резисторы, а для ПЧ выше 37кВт нужнымодули торможения						
	Выходной фильтр	Контроль электромагнитных помех со стороны выходаПЧ, установите рядом с выходнымиклеммамиПЧ.						
	Выходной реактор	Увеличивает длину кабеля от ПЧ до двигателя, уменьшает броски высокого напряжения высокого напряжения при переключенииIGBTПЧ.						

# С.2 Электроснабжение



⋄ Проверьте соответствие напряжения питания ПЧ и напряжение питающей сети.

## С.3 Кабели

#### С.3.1 Силовые кабели

Определение параметров кабелей производится на основе критериев международного стандарта IEC60364-5-52: кабели должны иметь изоляцию ПВХ; макс. температура окружающей среды +30 °C, макс. температура поверхности кабеля +70 °C; используйте только кабели с концентрическим медным экраном; макс. число параллельных кабелей 9. Также при выборе кабелей (сечение) рукводствуйтесь местными правилами и нормами.

Примечание:Провод РЕ является обязательным.

## С.3.2 Кабели управления и контроля

Все кабели управления и контроля должны быть экранированными.

Примечание: Кабели управления, аналоговые и цифровые сигналы должны прокладываться отдельными кабелями.

Проверку изоляции кабеля входного питания и двигателя, производить согласно местным нормативам перед подключением к ПЧ.

	Сече кабеля	е <b>ние</b> (мм²)	Подклк	очаемы	Размер	Момент			
Тип ПЧ	RST UVW	PE	RST UVW	P1 and (+)	РВ (+) и (-)	PE	винта (клеммы)	затяжки (Нм)	
GD100-0R7G-4	2.5	2.5	2.5~6	2.5~6	2.5~6	2.5~6	M4	1.2~1.5	
GD100-1R5G-4	2.5	2.5	2.5~6	2.5~6	2.5~6	2.5~6	M4	1.2~1.5	
GD100-2R2G-4	2.5	2.5	2.5~6	2.5~6	2.5~6	2.5~6	M4	1.2~1.5	
GD100-004G-4	2.5	2.5	2.5~6	2.5~6	2.5~6	2.5~6	M4	1.2~1.5	
GD100-5R5G-4	2.5	2.5	2.5~16	4~16	4~6	2.5~6	M4	1.2~1.5	
GD100-7R5G-4	4	4	2.5~16	4~16	4~6	2.5~6	M5	2-~2.5	
GD100-011G-4	6	6	6~16	6~16	6~10	6~10	M5	2-~2.5	
GD100-015G-4	10	10	10~16	6~16	6~10	6~16	M5	2-~2.5	

#### Примечание:

- 1.Длина кабеля не более 100 м.
- 2.к клеммамР1, (+) и РВ (-) подключаютDC реактор и тормозные модули (резисторы).

# С.4 Выключатель и электромагнитные контакторы

Необходимо добавить предохранители для предотвращения перегрузки. Уместно использовать выключатель (МССВ), который соответствует мощности 3-х фазногоПЧ.



 Для обеспечения безопасного использования, особое внимание должно уделяйться установке и размещению выключателей. Следуйте инструкциям производителя.

Это необходимо для установки электромагнитные контакторы на входной стороне ПЧ и контролировать включение и выключение безопасности главной цепи. Он может выключить входной выключатель питания при неисправности системы.

Тип ПЧ	Выключатель (A)	Выключатель (A)	Номинальный рабочий ток контактора (А)
GD100-0R7G-4	15	16	10
GD100-1R5G-4	15	16	10
GD100-2R2G-4	17.4	16	10
GD100-004G-4	30	25	16
GD100-5R5G-4	45	25	16
GD100-7R5G-4	60	40	25
GD100-011G-4	78	63	32
GD100-015G/-4	105	63	50

# С.5 Реакторы

Большой ток в цепи питания, может привести к повреждению компонентов выпрямителя ПЧ. Уместно использовать АС реактор на входной стороне ПЧ для предотвращения скачков высокого напряжения питания.

Если расстояние между ПЧ и двигатель более 50 м, то может возникнуть частые срабатывания токовой защиты ПЧ из-за высоких токов утечкина землю под воздействием паразитарных емкостей от длинных кабелей. Во избежание повреждения изоляции двигателя, необходимо добавить реактор компенсации.



Тип ПЧ Входной реактор Выходной реактор ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 GD100-0R7G-4 GD100-1R5G-4 ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 GD100-2R2G-4 ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4 GD100-004G-4 ACL2-004-4 OCL2-004-4 GD100-5R5G-4 ACL2-5R5-4 OCL2-5R5-4 GD100-7R5G-4 ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4 GD100-011G-4 ACL2-011-4 OCL2-011-4 GD100-015G/-4 ACL2-015-4 OCL2-015-4

#### Примечание:

- 1. Снижение номинального напряжения входного реактора 2%±15%.
- 2.После добавления DC реакторакоэффициент мощности превышает 90%.
- 3. Снижение номинального напряжения выходного реактора 1%±15%.
- **4.**Вышеуказанные варианты являются дополнительными, и клиент должен указать их при заказе ПЧ.

#### С.6 Фильтры

ПЧ серии GD100 имеют встроенный фильтр С3, который соединен J10.



Входной фильтр может уменьшить помехи отПЧ для окружающего оборудования. Выходной фильтр уменьшает помехиПЧ, ток утечки в кабелях двигателя.

Мы выпускаем следующие фильтры для ПЧ

иы выпускаем оледующие фильгры для гг т.							
Тип ПЧ	Входной фильтр	Выходной фильтр					
GD100-0R7G-4							
GD100-1R5G-4	FLT-P04006L-B	FLT-L04006D					
GD100-2R2G-4							
GD100-5R5G-4							
GD100-7R5G-4	FLT-P04032L-B	FLT- L04032D					
GD100-011G-4							
GD100-004G-4	FLT-P04016L-B	FLT- L04014D					
GD100-015G/-4	FLT-P04045L-B	FLT- L04049D					

#### Примечание:

- 1. Вход ЕМІсоответствует требованиям С2 после добавления входного фильтра.
- **2.** Вышеуказанные варианты являются дополнительными, и клиент должен указать их при заказе ПЧ.

# С.7 Системы торомжения

# С.7.1 Выбор компонентов

Уместно использовать тормозной резистор или тормозной блок, когда двигатель резко тормозит или управляет высокоинерционной нагрузкой.

- Только квалифицированные электрики допускаются для установки, и работыс ПЧ.
- ♦ Следуйте настоящим инструкциям в ходе работы.
- ⚠
- Внимательно прочитайте инструкции к тормозным резисторам или модулям перед подключением их кПЧ.
- Не подключайте тормозной резистор к другимклеммам за исключением РВ и (-).
- Не подключайте тормозной блок к другимклеммам за исключением (+)и(-).



⋄ Подключите тормозной резистор или тормозной блок кПЧ согласно схеме. Неправильноеподключение может привести к повреждению ПЧ или других устройств.

Тип ПЧ	Тип	100% коэффициент	Потреі то	Минимальное сопротивление		
PILIINI	тормозного	торможения	10%	50%	80%	резистора
	модуля	(Ω)	торможения	торможения	торможения	(Ω)
GD100-0R7G-4		653.3	0.1	0.6	0.9	240
GD100-1R5G-4	Встроенный тормозной модуль	426.7	0.225	1.125	1.8	170
GD100-2R2G-4		290.9	0.33	1.65	2.64	130
GD100-004G-4		160.0	0.6	3	4.8	80
GD100-5R5G-4		116.4	0.75	4.125	6.6	60
GD100-7R5G-4		85.3	1.125	5.625	9	47
GD100-011G-4		58.2	1.65	8.25	13.2	31
GD100-015G-4		42.7	2.25	11.25	18	23

#### Примечание:

Выберите резистор и модуль торможения по данным нашей компании.

Тормозной резистор может увеличить тормозной момент ПЧ. Мощность резистора в приведенной выше таблице предназначена на тормозной момент 100% и 10% коэффициент торможения. Если пользователям требуется больший тормозной момент, то уменьшите тормозной резистор и увеличьтенапряжение питания.



 Никогда не используйте тормозной резистор с сопротивлением ниже минимального значения, указанного для конкретного ПЧ.



 → Увеличьте мощность тормозного резисторапри частых торможениях (соотношение частоты использования более чем на 10%).

#### С.7.2 Размещение тормозных резисторов

Установить все резисторы в вентилируемом месте на негорючем основании.



 Материалы вблизи тормозного резистора должен быть негорючими. Высокая температура поверхности резистора.
 Воздух поступающийот резистора имеет сотни градусов Цельсия.
 Защищайте резистор от контакта.

Только внешние тормозные резисторы необходимы в ПЧ GD100.

# Приложение D Дополнительная информация D.1 Вопросы по продукции и сервису

Решайте любые вопросы о продукции с Вашими местными отделениями INVT, указываякод обозначения и серийный номер ПЧ в вопросе. Список офисов и контакты продаж, поддержки и обслуживания INVT можно найти на сайте <a href="https://www.invt.com.cn">www.invt.com.cn</a>.

# D.2 INVТиобратнаясвязь

Зайдите на наш сайт <u>www.invt.com.cn</u>и выберите в контактах «Обратная связь в онлайн»

# D.3 Библиотека документов в Интернете

Документацию на ПЧ INVT в формате pdf, можно скачать через интернет.Зайдите на наш сайт www.invt.com.cn и выберите pasgeл Service and Support of Document Download.



Service line:86-755-86312859

Website www invt com

SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.

No. 4 Building, Gaofa Scientific Industrial Park, Longjing, Nanshan District, Shenzhen, China

Industrial Automation: ■Frequency Inverter ■Servo & Motion Control ■Motor & Electric Spindle

■HMI ■Intelligent Elevator Control System ■ Traction Drive ■PLC

■SVG ■Solar Inverter ■UPS ■Online Energy Management System Flectric Power:



INVT Copyright.

Information may be subject to change without notice during product improving.

201408 (V1.2)